
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 0 )
7162 / 25
4139 ± 0.0
p1 -34.16 ± 0.00
C = 29.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 1 )
856e+04 / 25
4145 ± 0.0
p1 -34.29 ± 0.00
C = 29.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 2 )
842e+04 / 25
4147 ± 0.0
p1 -34.17 ± 0.00
C = 29.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 3 )
285e+04 / 25
4145 ± 0.0
p1 -33.53 ± 0.00
C = 29.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 4 )
916e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -34.32 ± 0.00
C = 29.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 5 )
239e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -34.61 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 6 )
005e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -33.21 ± 0.00
C = 30.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 7 )
545e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -34.59 ± 0.00
C = 28.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 8 )
437e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -37.03 ± 0.00
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 9 )
753e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 10 )
691e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 11 )
413e+04 / 25
4272 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 12 )
712e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -35.96 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 13 )
826e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -35.23 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 14 )
026e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 0, 15 )
958e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -34.24 ± 0.00
C = 29.20 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 0 )
086e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -34.24 ± 0.00
C = 29.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 1 )
9036 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 2 )
168e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 3 )
251e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.11 ± 0.00
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 4 )
.17e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.45 ± 0.00
C = 29.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 5 )
118e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -34.52 ± 0.00
C = 28.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 6 )
288e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.26 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 7 )
173e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.46 ± 0.00
C = 29.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 8 )
982e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.08 ± 0.00
C = 28.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 9 )
046e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.36 ± 0.00
C = 29.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 10 )
116e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 11 )
969e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 12 )
486e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -37.04 ± 0.00
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 13 )
535e+04 / 25
4271 ± 0.0
p1 -37.74 ± 0.00
C = 26.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 14 )
586e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -36.78 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 1, 15 )
554e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 0 )
186e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.29 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 1 )
179e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 2 )
147e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 3 )
897e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 4 )
385e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 5 )
482e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 6 )
388e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 7 )
673e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -37.17 ± 0.00
C = 26.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 8 )
.15e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.65 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 9 )
383e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -36.32 ± 0.00
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 10 )
844e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -36.15 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 11 )
.51e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 12 )
016e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -36.76 ± 0.00
C = 27.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 13 )
894e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.77 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 14 )
745e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -37.15 ± 0.00
C = 26.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 2, 15 )
657e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -36.94 ± 0.00
C = 27.07 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 0 )
205e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 1 )
183e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.98 ± 0.00
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 2 )
819e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 3 )
297e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 4 )
333e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 5 )
449e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 6 )
503e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 7 )
694e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 8 )
004e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -34.71 ± 0.00
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 9 )
191e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 10 )
933e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 11 )
755e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 12 )
722e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -36.72 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 13 )
512e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 14 )
537e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -36.28 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 3, 15 )
492e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 0 )
256e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -37.02 ± 0.00
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 1 )
483e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 2 )
489e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -38.06 ± 0.00
C = 26.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 3 )
666e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 4 )
273e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.39 ± 0.00
C = 27.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 5 )
431e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.8 ± 0.0
C = 27.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 6 )
511e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -37.91 ± 0.00
C = 26.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 7 )
429e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -37.15 ± 0.00
C = 26.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 8 )
54e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 9 )
981e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 10 )
75e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 11 )
567e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 12 )
632e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.41 ± 0.00
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 13 )
589e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 14 )
82e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.65 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 4, 15 )
687e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -37.42 ± 0.00
C = 26.72 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 0 )
065e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -36.61 ± 0.00
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 1 )
699e+04 / 25
4176 ± 0.0
p1 -37.53 ± 0.00
C = 26.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 2 )
174e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -36.7 ± 0.0
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 3 )
201e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 4 )
162e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 5 )
241e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -36.1 ± 0.0
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 6 )
.41e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 7 )
606e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -33.79 ± 0.00
C = 29.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 8 )
209e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.41 ± 0.00
C = 29.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 9 )
723e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 10 )
.04e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 11 )
056e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -34.65 ± 0.00
C = 28.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 12 )
592e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -34.67 ± 0.00
C = 28.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 13 )
505e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -34.55 ± 0.00
C = 28.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 14 )
421e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.54 ± 0.00
C = 28.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 5, 15 )
469e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 0 )
188e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 1 )
251e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.87 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 2 )
123e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 3 )
807e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 4 )
372e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 5 )
338e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 6 )
222e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.79 ± 0.00
C = 27.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 7 )
241e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 8 )
562e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.54 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 9 )
014e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.28 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 10 )
602e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -37.09 ± 0.00
C = 26.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 11 )
931e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -37.44 ± 0.00
C = 26.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 12 )
433e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 13 )
339e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.05 ± 0.00
C = 28.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 14 )
074e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.72 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 6, 15 )
351e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 0 )
198e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -37.37 ± 0.00
C = 26.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 1 )
836e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -37.68 ± 0.00
C = 26.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 2 )
889e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -37.99 ± 0.00
C = 26.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 3 )
555e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -37.01 ± 0.00
C = 27.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 4 )
527e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 5 )
654e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 6 )
735e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 7 )
832e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.7 ± 0.0
C = 28.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 8 )
958e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 9 )
7.95e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 10 )
849e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 11 )
973e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -36.98 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 12 )
803e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.48 ± 0.00
C = 29.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 13 )
711e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 14 )
656e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 7, 15 )
713e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 0 )
255e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.11 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 1 )
273e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.94 ± 0.00
C = 28.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 2 )
047e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 3 )
271e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 4 )
.36e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 5 )
608e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -34.36 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 6 )
736e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 7 )
749e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -35.51 ± 0.00
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 8 )
917e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.41 ± 0.00
C = 27.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 9 )
037e+05 / 25
4254 ± 0.0
p1 -35.88 ± 0.00
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 10 )
847e+04 / 25
4282 ± 0.0
p1 -36.98 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 11 )
834e+04 / 25
4276 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 12 )
.95e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -37.06 ± 0.00
C = 26.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 13 )
555e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -37.03 ± 0.00
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 14 )
562e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -37.43 ± 0.00
C = 26.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 8, 15 )
635e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 0 )
336e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.56 ± 0.00
C = 28.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 1 )
146e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -34.9 ± 0.0
C = 28.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 2 )
435e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 3 )
.42e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 4 )
171e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -35.39 ± 0.00
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 5 )
627e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 6 )
454e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 7 )
661e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.63 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 8 )
166e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.39 ± 0.00
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 9 )
.54e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 10 )
796e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.87 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 11 )
008e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 12 )
697e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 13 )
566e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -34.4 ± 0.0
C = 29.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 14 )
287e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.07 ± 0.00
C = 29.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 9, 15 )
602e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 0 )
174e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.09 ± 0.00
C = 29.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 1 )
202e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -34.26 ± 0.00
C = 29.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 2 )
221e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -34.59 ± 0.00
C = 28.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 3 )
288e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 4 )
473e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 5 )
563e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -37.25 ± 0.00
C = 26.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 6 )
597e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.68 ± 0.00
C = 27.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 7 )
782e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -37.13 ± 0.00
C = 26.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 8 )
705e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 9 )
177e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 10 )
486e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -36.58 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 11 )
871e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -35.1 ± 0.0
C = 28.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 12 )
679e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -36.6 ± 0.0
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 13 )
622e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 14 )
.65e+04 / 25
4262 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 10, 15 )
661e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -37.11 ± 0.00
C = 26.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 0 )
193e+04 / 25
4157 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 1 )
.11e+04 / 25
4160 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 2 )
416e+04 / 25
4175 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 3 )
858e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 4 )
.23e+04 / 25
4164 ± 0.0
p1 -33.99 ± 0.00
C = 29.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 5 )
481e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -34.79 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 6 )
457e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 7 )
.52e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.13 ± 0.00
C = 29.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 8 )
237e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -34.62 ± 0.00
C = 28.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 9 )
882e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.63 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 10 )
957e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -34.23 ± 0.00
C = 29.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 11 )
124e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 12 )
669e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 13 )
.43e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 14 )
359e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 11, 15 )
373e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -34.76 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 0 )
157e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.35 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 1 )
252e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -37.64 ± 0.00
C = 26.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 2 )
154e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.38 ± 0.00
C = 27.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 3 )
.27e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 4 )
472e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -37.73 ± 0.00
C = 26.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 5 )
501e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -37.18 ± 0.00
C = 26.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 6 )
615e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 7 )
693e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -37.16 ± 0.00
C = 26.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 8 )
938e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 9 )
.58e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.59 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 10 )
689e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 11 )
196e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.59 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 12 )
521e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 13 )
431e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 14 )
489e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 12, 15 )
371e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.19 ± 0.00
C = 27.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 0 )
977e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 1 )
033e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.84 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 2 )
.99e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 3 )
819e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -37.17 ± 0.00
C = 26.90 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 4 )
.19e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.94 ± 0.00
C = 27.07 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 5 )
138e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.99 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 6 )
461e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -37.17 ± 0.00
C = 26.90 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 7 )
708e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 8 )
127e+04 / 25
4263 ± 0.0
p1 -34.4 ± 0.0
C = 29.07 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 9 )
012e+04 / 25
4286 ± 0.0
p1 -34.4 ± 0.0
C = 29.07 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 10 )
066e+04 / 25
4305 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 11 )
797e+04 / 25
4304 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 12 )
578e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -34.43 ± 0.00
C = 29.04 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 13 )
674e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -35.77 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 14 )
796e+04 / 25
4251 ± 0.0
p1 -35.05 ± 0.00
C = 28.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 13, 15 )
636e+04 / 25
4269 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.35 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 0 )
486e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 1 )
434e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 2 )
407e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.85 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 3 )
414e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 4 )
551e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.63 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 5 )
566e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.88 ± 0.00
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 6 )
565e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -34 ± 0.0
C = 29.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 7 )
737e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -34.55 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 8 )
995e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.35 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 9 )
683e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 10 )
227e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.96 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 11 )
389e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 12 )
726e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 13 )
743e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 14 )
582e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -37.13 ± 0.00
C = 26.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 14, 15 )
.78e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -37.32 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 0 )
C = 29.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 1 )
C = 30.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 2 )
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 3 )
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 4 )
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 5 )
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 6 )
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 7 )
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 8 )
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 9 )
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 10 )
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 11 )
C = 29.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 12 )
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 13 )
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 14 )
C = 29.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 0, 15, 15 )
C = 28.62 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 0 )
459e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 1 )
263e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.82 ± 0.00
C = 27.16 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 2 )
.41e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 3 )
569e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.34 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 4 )
561e+04 / 25
4164 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 5 )
544e+04 / 25
4173 ± 0.0
p1 -35.41 ± 0.00
C = 28.24 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 6 )
575e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.39 ± 0.00
C = 28.26 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 7 )
729e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 8 )
669e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.32 ± 0.00
C = 29.14 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 9 )
391e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.52 ± 0.00
C = 28.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 10 )
166e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 11 )
804e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 12 )
572e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.93 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 13 )
538e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 14 )
742e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -37.25 ± 0.00
C = 26.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 0, 15 )
749e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 0 )
413e+04 / 25
4176 ± 0.0
p1 -36.13 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 1 )
844e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 2 )
268e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 3 )
408e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.91 ± 0.00
C = 28.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 4 )
1.5e+04 / 25
4175 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 5 )
.73e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 6 )
637e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 7 )
619e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 8 )
226e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 9 )
267e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -34.24 ± 0.00
C = 29.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 10 )
573e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -34.36 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 11 )
038e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.01 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 12 )
739e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.28 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 13 )
759e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -36.7 ± 0.0
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 14 )
595e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 1, 15 )
582e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 0 )
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 1 )
C = 28.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 2 )
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 3 )
C = 28.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 4 )
C = 27.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 5 )
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 6 )
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 7 )
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 8 )
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 9 )
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 10 )
C = 28.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 11 )
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 12 )
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 13 )
C = 26.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 14 )
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 2, 15 )
C = 27.70 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 0 )
521e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -37.14 ± 0.00
C = 26.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 1 )
851e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 2 )
684e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 3 )
621e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 4 )
418e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -37.09 ± 0.00
C = 26.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 5 )
618e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -38.38 ± 0.00
C = 26.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 6 )
741e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -38.21 ± 0.00
C = 26.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 7 )
653e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -37.82 ± 0.00
C = 26.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 8 )
991e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 9 )
849e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 10 )
811e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 11 )
651e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -35.45 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 12 )
523e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -33.31 ± 0.00
C = 30.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 13 )
609e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -33.44 ± 0.00
C = 29.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 14 )
6334 / 25
4188 ± 0.0
p1 -33.33 ± 0.00
C = 30.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 3, 15 )
615e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -34 ± 0.0
C = 29.41 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 0 )
435e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -38.24 ± 0.00
C = 26.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 1 )
.48e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -38.83 ± 0.00
C = 25.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 2 )
618e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -37.96 ± 0.00
C = 26.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 3 )
489e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -37.62 ± 0.00
C = 26.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 4 )
174e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -34.93 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 5 )
639e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 6 )
623e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.42 ± 0.00
C = 27.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 7 )
888e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 8 )
402e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 9 )
6e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 10 )
662e+04 / 25
4290 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 11 )
929e+04 / 25
4278 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 12 )
544e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.88 ± 0.00
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 13 )
525e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.85 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 14 )
566e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 4, 15 )
645e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.13 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 0 )
621e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -35.62 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 1 )
993e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.41 ± 0.00
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 2 )
786e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 3 )
836e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.04 ± 0.00
C = 28.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 4 )
404e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 5 )
622e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 6 )
365e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -36.68 ± 0.00
C = 27.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 7 )
635e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -35.53 ± 0.00
C = 28.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 8 )
443e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.34 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 9 )
022e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 10 )
984e+04 / 25
4275 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 11 )
824e+04 / 25
4282 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 12 )
846e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 13 )
727e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 14 )
292e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -35.45 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 5, 15 )
267e+04 / 25
4257 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 0 )
632e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -37.05 ± 0.00
C = 26.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 1 )
642e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -36.61 ± 0.00
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 2 )
668e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -37.43 ± 0.00
C = 26.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 3 )
451e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 4 )
323e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 5 )
.29e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 6 )
351e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.63 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 7 )
348e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 8 )
763e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.77 ± 0.00
C = 28.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 9 )
021e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 10 )
046e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 11 )
461e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -34.61 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 12 )
686e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -37.25 ± 0.00
C = 26.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 13 )
646e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.4 ± 0.0
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 14 )
486e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 6, 15 )
628e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 0 )
321e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -35.35 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 1 )
345e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 2 )
365e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 3 )
447e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 4 )
238e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 5 )
265e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 6 )
954e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.93 ± 0.00
C = 27.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 7 )
634e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -37.23 ± 0.00
C = 26.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 8 )
285e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.37 ± 0.00
C = 27.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 9 )
626e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 10 )
.23e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.85 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 11 )
728e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 12 )
333e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -35.4 ± 0.0
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 13 )
.28e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 14 )
264e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.38 ± 0.00
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 7, 15 )
229e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 0 )
392e+04 / 25
4174 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 1 )
489e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -37.02 ± 0.00
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 2 )
614e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.58 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 3 )
604e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 4 )
029e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -37.79 ± 0.00
C = 26.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 5 )
111e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -37.29 ± 0.00
C = 26.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 6 )
286e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.99 ± 0.00
C = 27.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 7 )
312e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -37.09 ± 0.00
C = 26.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 8 )
798e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 9 )
235e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 10 )
209e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 11 )
656e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 12 )
427e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 13 )
351e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 14 )
398e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.98 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 8, 15 )
578e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -35.77 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 0 )
287e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 1 )
281e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 2 )
896e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 3 )
503e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -38.09 ± 0.00
C = 26.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 4 )
144e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.24 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 5 )
819e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.69 ± 0.00
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 6 )
811e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.92 ± 0.00
C = 27.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 7 )
804e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 8 )
504e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -33.9 ± 0.0
C = 29.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 9 )
974e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -34.63 ± 0.00
C = 28.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 10 )
622e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 11 )
774e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.09 ± 0.00
C = 29.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 12 )
511e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.72 ± 0.00
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 13 )
849e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.11 ± 0.00
C = 29.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 14 )
891e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 9, 15 )
.32e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.23 ± 0.00
C = 29.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 0 )
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 1 )
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 2 )
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 3 )
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 4 )
C = 29.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 5 )
C = 28.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 6 )
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 7 )
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 8 )
C = 26.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 9 )
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 10 )
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 11 )
C = 26.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 12 )
C = 29.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 13 )
C = 30.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 14 )
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 10, 15 )
C = 29.73 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 0 )
457e+04 / 25
4201± 0.0
p1 -37.16 ± 0.00
C = 26.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 1 )
737e+04 / 25
4211± 0.0
p1 -36.4 ± 0.0
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 2 )
605e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -37.26 ± 0.00
C = 26.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 3 )
602e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 4 )
408e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 5 )
641e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 6 )
779e+04 / 25
4221± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 7 )
785e+04 / 25
4231± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 8 )
643e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.83 ± 0.00
C = 27.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 9 )
032e+05 / 25
4254 ± 0.0
p1 -37.57 ± 0.00
C = 26.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 10 )
849e+04 / 25
4272 ± 0.0
p1 -36.86 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 11 )
503e+04 / 25
4276 ± 0.0
p1 -36.99 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 12 )
749e+04 / 25
4241± 0.0
p1 -36.01± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 13 )
798e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -36.54 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 14 )
642e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -37.29 ± 0.00
C = 26.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 11, 15 )
842e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -37.47 ± 0.00
C = 26.69 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 0 )
162e+04 / 25
4155 ± 0.0
p1 -34.68 ± 0.00
C = 28.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 1 )
193e+04 / 25
4164 ± 0.0
p1 -35.1 ± 0.0
C = 28.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 2 )
237e+04 / 25
4173 ± 0.0
p1 -34.82 ± 0.00
C = 28.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 3 )
357e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -34.33 ± 0.00
C = 29.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 4 )
286e+04 / 25
4172 ± 0.0
p1 -35.15 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 5 )
435e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 6 )
387e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 7 )
428e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 8 )
198e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.54 ± 0.00
C = 28.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 9 )
403e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.21 ± 0.00
C = 29.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 10 )
407e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 11 )
066e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -34.62 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 12 )
381e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.89 ± 0.00
C = 28.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 13 )
463e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 14 )
637e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.15 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 12, 15 )
421e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 0 )
C = 26.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 1 )
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 2 )
C = 27.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 3 )
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 4 )
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 5 )
C = 28.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 6 )
C = 27.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 7 )
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 8 )
C = 29.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 9 )
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 10 )
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 11 )
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 12 )
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 13 )
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 14 )
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 13, 15 )
C = 27.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 0 )
182e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 1 )
309e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 2 )
.35e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -36.65 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 3 )
133e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -37.03 ± 0.00
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 4 )
313e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 5 )
306e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -37.08 ± 0.00
C = 26.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 6 )
443e+04 / 25
4176 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 7 )
501e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 8 )
918e+04 / 25
4174 ± 0.0
p1 -33.14 ± 0.00
C = 30.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 9 )
634e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.01 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 10 )
449e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 11 )
672e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -34.23 ± 0.00
C = 29.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 12 )
432e+04 / 25
4262 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 13 )
326e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -37.39 ± 0.00
C = 26.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 14 )
136e+04 / 25
4263 ± 0.0
p1 -36.99 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 14, 15 )
.46e+04 / 25
4257 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.35 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 0 )
581e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -37.96 ± 0.00
C = 26.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 1 )
.62e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -37.26 ± 0.00
C = 26.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 2 )
703e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -38.18 ± 0.00
C = 26.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 3 )
614e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.78 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 4 )
445e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 5 )
362e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.19 ± 0.00
C = 27.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 6 )
325e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 7 )
342e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.26 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 8 )
932e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 9 )
664e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -36.32 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 10 )
396e+04 / 25
4273 ± 0.0
p1 -37.13 ± 0.00
C = 26.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 11 )
765e+04 / 25
4291 ± 0.0
p1 -36.29 ± 0.00
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 12 )
577e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 13 )
378e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.41 ± 0.00
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 14 )
405e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 1, 15, 15 )
381e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 0 )
.58e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -37.55 ± 0.00
C = 26.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 1 )
653e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -37.39 ± 0.00
C = 26.74 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 2 )
635e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 3 )
704e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.23 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 4 )
144e+05 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.82 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 5 )
091e+05 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.37 ± 0.00
C = 29.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 6 )
007e+05 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 7 )
048e+05 / 25
4214 ± 0.0
p1 -34.57 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 8 )
736e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -34.96 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 9 )
601e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 10 )
667e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.29 ± 0.00
C = 27.55 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 11 )
002e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.07 ± 0.00
C = 27.72 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 12 )
664e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.28 ± 0.00
C = 29.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 13 )
761e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 14 )
723e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.02 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 0, 15 )
829e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -34.48 ± 0.00
C = 29.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 0 )
897e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -40.23 ± 0.00
C = 24.86 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 1 )
009e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -38.99 ± 0.00
C = 25.65 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 2 )
073e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -37.78 ± 0.00
C = 26.47 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 3 )
188e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -37.82 ± 0.00
C = 26.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 4 )
313e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 5 )
461e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 6 )
594e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 7 )
619e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.65 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 8 )
412e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.77 ± 0.00
C = 27.20 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 9 )
494e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -37.04 ± 0.00
C = 26.99 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 10 )
.55e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 11 )
647e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -36.54 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 12 )
.49e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.9 ± 0.0
C = 28.65 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 13 )
632e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.41 ± 0.00
C = 27.46 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 14 )
.78e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.19 ± 0.00
C = 27.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 1, 15 )
985e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 0 )
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 1 )
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 2 )
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 3 )
C = 26.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 4 )
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 5 )
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 6 )
C = 27.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 7 )
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 8 )
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 9 )
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 10 )
C = 27.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 11 )
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 12 )
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 13 )
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 14 )
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 2, 15 )
C = 28.06 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 0 )
273e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 1 )
856e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.42 ± 0.00
C = 27.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 2 )
262e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.13 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 3 )
815e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 4 )
673e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 5 )
.44e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.57 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 6 )
428e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.85 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 7 )
412e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 8 )
.32e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.93 ± 0.00
C = 27.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 9 )
095e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -37.49 ± 0.00
C = 26.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 10 )
394e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 11 )
911e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 12 )
502e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.77 ± 0.00
C = 28.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 13 )
449e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.73 ± 0.00
C = 28.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 14 )
.32e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -34.66 ± 0.00
C = 28.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 3, 15 )
412e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 0 )
538e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 1 )
392e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -34.46 ± 0.00
C = 29.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 2 )
404e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 3 )
688e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 4 )
301e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 5 )
406e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 6 )
516e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.77 ± 0.00
C = 27.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 7 )
521e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 8 )
004e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -38.29 ± 0.00
C = 26.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 9 )
555e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 10 )
309e+04 / 25
4276 ± 0.0
p1 -37.19 ± 0.00
C = 26.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 11 )
935e+04 / 25
4281 ± 0.0
p1 -37.55 ± 0.00
C = 26.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 12 )
509e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 13 )
552e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.01 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 14 )
565e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 4, 15 )
519e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 0 )
4215 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 1 )
4209 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 2 )
4222 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 3 )
4222 ± 0.0
p1 -36.72 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 4 )
4188 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 5 )
4200 ± 0.0
p1 -36.97 ± 0.00
C = 27.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 6 )
4203 ± 0.0
p1 -35.96 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 7 )
4211 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 8 )
4216 ± 0.0
p1 -34.45 ± 0.00
C = 29.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 9 )
4240 ± 0.0
p1 -34.43 ± 0.00
C = 29.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 10 )
4252 ± 0.0
p1 -34.94 ± 0.00
C = 28.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 11 )
4257 ± 0.0
p1 -34.4 ± 0.0
C = 29.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 12 )
4233 ± 0.0
p1 -34.8 ± 0.0
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 13 )
4242 ± 0.0
p1 -33.96 ± 0.00
C = 29.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 14 )
4249 ± 0.0
p1 -34.89 ± 0.00
C = 28.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 5, 15 )
4234 ± 0.0
p1 -34.62 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 0 )
605e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 1 )
647e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 2 )
846e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 3 )
.92e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -35.51 ± 0.00
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 4 )
312e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 5 )
128e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 6 )
171e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 7 )
291e+04 / 25
4262 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 8 )
293e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -34.64 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 9 )
774e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 10 )
431e+04 / 25
4292 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 11 )
636e+04 / 25
4291 ± 0.0
p1 -35.72 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 12 )
115e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -32.79 ± 0.00
C = 30.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 13 )
097e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -34.52 ± 0.00
C = 28.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 14 )
141e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 6, 15 )
081e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -34.73 ± 0.00
C = 28.79 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 0 )
276e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.1 ± 0.0
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 1 )
268e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 2 )
826e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -37.62 ± 0.00
C = 26.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 3 )
818e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 4 )
125e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.77 ± 0.00
C = 28.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 5 )
859e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 6 )
289e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -35.35 ± 0.00
C = 28.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 7 )
451e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.24 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 8 )
604e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.26 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 9 )
699e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.64 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 10 )
274e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 11 )
834e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 12 )
691e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.5 ± 0.0
C = 27.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 13 )
512e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.52 ± 0.00
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 14 )
493e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 7, 15 )
507e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.34 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 0 )
317e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 1 )
191e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 2 )
.19e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -35.24 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 3 )
163e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -33.76 ± 0.00
C = 29.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 4 )
.02e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -34.61 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 5 )
059e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -33.78 ± 0.00
C = 29.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 6 )
267e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -34.23 ± 0.00
C = 29.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 7 )
424e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 8 )
775e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 9 )
173e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -35.3 ± 0.0
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 10 )
106e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 11 )
752e+04 / 25
4278 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 12 )
333e+04 / 25
4267 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 13 )
254e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 14 )
.25e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 8, 15 )
.39e+04 / 25
4275 ± 0.0
p1 -37.42 ± 0.00
C = 26.72 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 0 )
291e+04 / 25
4157 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 1 )
872e+04 / 25
4171 ± 0.0
p1 -37.2 ± 0.0
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 2 )
847e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 3 )
822e+04 / 25
4161 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 4 )
428e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -37.32 ± 0.00
C = 26.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 5 )
569e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -37.98 ± 0.00
C = 26.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 6 )
704e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 7 )
762e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -37.95 ± 0.00
C = 26.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 8 )
903e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 9 )
.42e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 10 )
283e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 11 )
993e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 12 )
563e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 13 )
407e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 14 )
478e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.95 ± 0.00
C = 27.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 9, 15 )
436e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.19 ± 0.00
C = 27.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 0 )
214e+04 / 25
4167 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 1 )
158e+04 / 25
4169 ± 0.0
p1 -34.64 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 2 )
214e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -36.7 ± 0.0
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 3 )
393.5 / 25
4196 ± 0.1
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 4 )
172e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 5 )
141e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -34.31 ± 0.00
C = 29.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 6 )
.32e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 7 )
429e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -35.69 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 8 )
326e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -36.18 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 9 )
835e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 10 )
377e+04 / 25
4274 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 11 )
129e+04 / 25
4279 ± 0.0
p1 -37.38 ± 0.00
C = 26.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 12 )
521e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 13 )
292e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.26 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 14 )
469e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -35.53 ± 0.00
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 10, 15 )
345e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -34.45 ± 0.00
C = 29.03 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 0 )
.14e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 1 )
811e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 2 )
851e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 3 )
273e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 4 )
294e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.66 ± 0.00
C = 28.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 5 )
825e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.56 ± 0.00
C = 28.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 6 )
814e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 7 )
266e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 8 )
635e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 9 )
998e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 10 )
108e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 11 )
691e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 12 )
559e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 13 )
486e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 14 )
481e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 11, 15 )
684e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 0 )
.53e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -37.07 ± 0.00
C = 26.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 1 )
443e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -38.04 ± 0.00
C = 26.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 2 )
497e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -37.28 ± 0.00
C = 26.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 3 )
897e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 4 )
468e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -36.1 ± 0.0
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 5 )
573e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.5 ± 0.0
C = 27.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 6 )
658e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 7 )
675e+04 / 25
4267 ± 0.0
p1 -37.43 ± 0.00
C = 26.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 8 )
651e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.67 ± 0.00
C = 28.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 9 )
859e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 10 )
103e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 11 )
507e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 12 )
.58e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -35.99 ± 0.00
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 13 )
8915 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.7 ± 0.0
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 14 )
519e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 12, 15 )
476e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 0 )
272e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.63 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 1 )
893e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 2 )
899e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.32 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 3 )
446e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.84 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 4 )
568e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -39.94 ± 0.00
C = 25.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 5 )
793e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -39.41 ± 0.00
C = 25.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 6 )
.69e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -39.52 ± 0.00
C = 25.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 7 )
899e+04 / 25
4257 ± 0.0
p1 -39.02 ± 0.00
C = 25.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 8 )
565e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 9 )
093e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.65 ± 0.00
C = 28.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 10 )
237e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 11 )
817e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -36.15 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 12 )
615e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 13 )
405e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 14 )
527e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.79 ± 0.00
C = 27.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 13, 15 )
655e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.5 ± 0.0
C = 28.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 0 )
7223 / 25
4173 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 1 )
491e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -35.88 ± 0.00
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 2 )
412e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 3 )
804e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.62 ± 0.00
C = 28.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 4 )
195e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -36.76 ± 0.00
C = 27.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 5 )
624e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -37.2 ± 0.0
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 6 )
678e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 7 )
659e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.98 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 8 )
073e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -37.3 ± 0.0
C = 26.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 9 )
071e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -37.21 ± 0.00
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 10 )
172e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -37.11 ± 0.00
C = 26.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 11 )
.92e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -37.44 ± 0.00
C = 26.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 12 )
628e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.57 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 13 )
748e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -36.95 ± 0.00
C = 27.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 14 )
563e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.11 ± 0.00
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 14, 15 )
876e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.77 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 0 )
329e+04 / 25
4174 ± 0.0
p1 -35.56 ± 0.00
C = 28.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 1 )
223e+04 / 25
4186 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 2 )
346e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 3 )
382e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.51 ± 0.00
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 4 )
347e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 5 )
398e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -34.55 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 6 )
544e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 7 )
768e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.96 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 8 )
881e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.59 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 9 )
.31e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 10 )
578e+04 / 25
4267 ± 0.0
p1 -37.37 ± 0.00
C = 26.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 11 )
859e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 12 )
514e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 13 )
442e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.76 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 14 )
466e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 2, 15, 15 )
817e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -33.13 ± 0.00
C = 30.18 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 0 )
C = 26.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 1 )
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 2 )
C = 26.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 3 )
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 4 )
C = 26.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 5 )
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 6 )
C = 26.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 7 )
C = 26.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 8 )
C = 29.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 9 )
C = 28.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 10 )
C = 29.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 11 )
C = 28.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 12 )
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 13 )
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 14 )
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 0, 15 )
C = 28.91 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 0 )
424e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -37.04 ± 0.00
C = 26.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 1 )
504e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 2 )
637e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 3 )
614e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 4 )
749e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 5 )
715e+04 / 25
4189 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 6 )
605e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 7 )
087e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 8 )
412e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 9 )
517e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 10 )
971e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 11 )
.07e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 12 )
652e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -34.6 ± 0.0
C = 28.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 13 )
591e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 14 )
479e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 1, 15 )
678e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 0 )
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 1 )
C = 27.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 2 )
C = 26.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 3 )
C = 26.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 4 )
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 5 )
C = 27.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 6 )
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 7 )
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 8 )
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 9 )
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 10 )
C = 26.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 11 )
C = 26.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 12 )
C = 28.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 13 )
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 14 )
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 2, 15 )
C = 28.36 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 0 )
118e+04 / 25
4189 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 1 )
648e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -36.48 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 2 )
452e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 3 )
.39e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -34.49 ± 0.00
C = 28.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 4 )
385e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.16 ± 0.00
C = 29.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 5 )
368e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -35.3 ± 0.0
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 6 )
494e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.54 ± 0.00
C = 28.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 7 )
678e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -34.53 ± 0.00
C = 28.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 8 )
933e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 9 )
.68e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 10 )
194e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -35.57 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 11 )
.71e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.65 ± 0.00
C = 27.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 12 )
606e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 13 )
677e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 14 )
512e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 3, 15 )
755e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 0 )
483e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -36.67 ± 0.00
C = 27.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 1 )
601e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 2 )
622e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 3 )
658e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.83 ± 0.00
C = 27.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 4 )
435e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 5 )
738e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 6 )
604e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -37.39 ± 0.00
C = 26.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 7 )
669e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 8 )
006e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -34.29 ± 0.00
C = 29.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 9 )
066e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 10 )
616e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 11 )
233e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -34.93 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 12 )
615e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 13 )
765e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -37.27 ± 0.00
C = 26.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 14 )
592e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.84 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 4, 15 )
564e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 0 )
281e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.2 ± 0.0
C = 28.41 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 1 )
826e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 2 )
876e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 3 )
428e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 4 )
1.5e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 5 )
.65e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -34.68 ± 0.00
C = 28.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 6 )
676e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.35 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 7 )
605e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.33 ± 0.00
C = 29.13 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 8 )
249e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 9 )
957e+04 / 25
4269 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 10 )
646e+04 / 25
4283 ± 0.0
p1 -34.91 ± 0.00
C = 28.65 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 11 )
979e+04 / 25
4289 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 12 )
685e+04 / 25
4293 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 13 )
617e+04 / 25
4281 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 14 )
.52e+04 / 25
4281 ± 0.0
p1 -36.75 ± 0.00
C = 27.21 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 5, 15 )
657e+04 / 25
4294 ± 0.0
p1 -36.85 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 0 )
338e+04 / 25
4175 ± 0.0
p1 -34.13 ± 0.00
C = 29.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 1 )
317e+04 / 25
4186 ± 0.0
p1 -34.6 ± 0.0
C = 28.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 2 )
563e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 3 )
485e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 4 )
459e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 5 )
433e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -37.52 ± 0.00
C = 26.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 6 )
605e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 7 )
585e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -37.9 ± 0.0
C = 26.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 8 )
113e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 9 )
457e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -36.18 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 10 )
488e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.26 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 11 )
066e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 12 )
548e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.11 ± 0.00
C = 28.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 13 )
.36e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 14 )
412e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 6, 15 )
517e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 0 )
361e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 1 )
311e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.98 ± 0.00
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 2 )
648e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 3 )
.52e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 4 )
455e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 5 )
622e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.75 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 6 )
607e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 7 )
682e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.62 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 8 )
858e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -37.06 ± 0.00
C = 26.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 9 )
041e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.54 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 10 )
145e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -36.78 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 11 )
923e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -36.98 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 12 )
384e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 13 )
366e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 14 )
254e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.39 ± 0.00
C = 29.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 7, 15 )
337e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.4 ± 0.0
C = 28.25 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 0 )
147e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -37.31 ± 0.00
C = 26.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 1 )
.32e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 2 )
.54e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 3 )
635e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -37.08 ± 0.00
C = 26.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 4 )
267e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 5 )
363e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 6 )
449e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 7 )
688e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 8 )
717e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -38.22 ± 0.00
C = 26.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 9 )
797e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -37.56 ± 0.00
C = 26.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 10 )
485e+04 / 25
4271 ± 0.0
p1 -37.95 ± 0.00
C = 26.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 11 )
285e+04 / 25
4275 ± 0.0
p1 -38.06 ± 0.00
C = 26.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 12 )
411e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.13 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 13 )
454e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 14 )
.36e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.32 ± 0.00
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 8, 15 )
.52e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 0 )
355e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 1 )
341e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 2 )
339e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 3 )
.53e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.88 ± 0.00
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 4 )
104e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.9 ± 0.0
C = 28.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 5 )
278e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.96 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 6 )
351e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 7 )
281e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 8 )
598e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -34.82 ± 0.00
C = 28.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 9 )
153e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.39 ± 0.00
C = 28.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 10 )
728e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 11 )
354e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -35.87 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 12 )
633e+04 / 25
4269 ± 0.0
p1 -36.47 ± 0.00
C = 27.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 13 )
553e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.63 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 14 )
644e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -37.74 ± 0.00
C = 26.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 9, 15 )
606e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -36.89 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 0 )
183e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.86 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 1 )
209e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -37.86 ± 0.00
C = 26.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 2 )
288e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 3 )
816e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 4 )
487e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.66 ± 0.00
C = 27.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 5 )
599e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.66 ± 0.00
C = 27.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 6 )
465e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 7 )
563e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -37.85 ± 0.00
C = 26.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 8 )
943e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.86 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 9 )
816e+04 / 25
4263 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 10 )
899e+04 / 25
4275 ± 0.0
p1 -37.01 ± 0.00
C = 27.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 11 )
577e+04 / 25
4273 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 12 )
469e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 13 )
229e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.17 ± 0.00
C = 29.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 14 )
369e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -35.05 ± 0.00
C = 28.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 10, 15 )
9148 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 0 )
197e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.67 ± 0.00
C = 27.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 1 )
106e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 2 )
202e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 3 )
163e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 4 )
179e+04 / 25
4169 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 5 )
835e+04 / 25
4174 ± 0.0
p1 -33.22 ± 0.00
C = 30.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 6 )
.32e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 7 )
385e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -34.39 ± 0.00
C = 29.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 8 )
.47e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.38 ± 0.00
C = 27.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 9 )
897e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 10 )
911e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -34.45 ± 0.00
C = 29.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 11 )
613e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 12 )
076e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 13 )
093e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 14 )
195e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -34.5 ± 0.0
C = 28.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 3, 11, 15 )
134e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.55 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 0 )
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 1 )
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 2 )
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 3 )
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 4 )
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 5 )
C = 27.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 6 )
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 7 )
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 8 )
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 9 )
C = 27.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 10 )
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 11 )
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 12 )
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 13 )
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 14 )
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 0, 15 )
C = 28.20 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 0 )
152e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.39 ± 0.00
C = 27.48 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 1 )
859e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 2 )
869e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 3 )
615e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.23 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 4 )
291e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.49 ± 0.00
C = 29.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 5 )
831e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -33.78 ± 0.00
C = 29.61 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 6 )
258e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -32.5 ± 0.0
C = 30.76 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 7 )
.42e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -32.79 ± 0.00
C = 30.49 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 8 )
983e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.85 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 9 )
799e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -36.24 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 10 )
422e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 11 )
884e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 12 )
284e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -33.9 ± 0.0
C = 29.50 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 13 )
472e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 14 )
394e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -33.86 ± 0.00
C = 29.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 1, 15 )
413e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -34.38 ± 0.00
C = 29.08 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 0 )
362e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -36.2 ± 0.0
C = 27.62 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 1 )
408e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 2 )
367e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 3 )
.51e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.68 ± 0.00
C = 27.26 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 4 )
687e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.39 ± 0.00
C = 27.48 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 5 )
708e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 6 )
.83e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.6 ± 0.0
C = 27.32 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 7 )
638e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 8 )
.94e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 9 )
038e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.07 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 10 )
201e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 11 )
063e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.19 ± 0.00
C = 27.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 12 )
723e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.86 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 13 )
615e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 14 )
405e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 2, 15 )
672e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 0 )
663e+04 / 25
4172 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 1 )
464e+04 / 25
4171 ± 0.0
p1 -35.38 ± 0.00
C = 28.26 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 2 )
646e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 3 )
447e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -34.68 ± 0.00
C = 28.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 4 )
644e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.17 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 5 )
604e+04 / 25
4189 ± 0.0
p1 -36.75 ± 0.00
C = 27.21 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 6 )
831e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -37.02 ± 0.00
C = 27.02 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 7 )
955e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 8 )
93e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 9 )
519e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 10 )
67e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -37.07 ± 0.00
C = 26.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 11 )
072e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -36.39 ± 0.00
C = 27.48 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 12 )
241e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.97 ± 0.00
C = 27.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 13 )
356e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.85 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 14 )
209e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -37.28 ± 0.00
C = 26.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 3, 15 )
137e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -37.21 ± 0.00
C = 26.88 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 0 )
658e+04 / 25
4171 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 1 )
.58e+04 / 25
4170 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 2 )
636e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.64 ± 0.00
C = 28.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 3 )
685e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 4 )
846e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.91 ± 0.00
C = 27.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 5 )
875e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -37.83 ± 0.00
C = 26.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 6 )
116e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -37.74 ± 0.00
C = 26.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 7 )
457e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 8 )
.96e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -37.71 ± 0.00
C = 26.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 9 )
126e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -36.24 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 10 )
804e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 11 )
353e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -37.43 ± 0.00
C = 26.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 12 )
229e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -34.79 ± 0.00
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 13 )
101e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 14 )
.93e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.46 ± 0.00
C = 29.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 4, 15 )
098e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.47 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 0 )
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 1 )
C = 26.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 2 )
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 3 )
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 4 )
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 5 )
C = 27.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 6 )
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 7 )
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 8 )
C = 26.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 9 )
C = 26.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 10 )
C = 26.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 11 )
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 12 )
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 13 )
C = 28.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 14 )
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 5, 15 )
C = 28.71 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 0 )
C = 26.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 1 )
C = 26.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 2 )
C = 26.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 3 )
C = 26.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 4 )
C = 26.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 5 )
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 6 )
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 7 )
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 8 )
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 9 )
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 10 )
C = 27.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 11 )
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 12 )
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 13 )
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 14 )
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 6, 15 )
C = 27.93 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 0 )
C = 27.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 1 )
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 2 )
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 3 )
C = 27.53 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 4 )
C = 27.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 5 )
C = 27.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 6 )
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 7 )
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 8 )
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 9 )
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 10 )
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 11 )
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 12 )
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 13 )
C = 27.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 14 )
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 7, 15 )
C = 28.44 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 0 )
277e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -36.58 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 1 )
.26e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.63 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 2 )
294e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 3 )
165e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -36.59 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 4 )
232e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 5 )
183e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 6 )
522e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.41 ± 0.00
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 7 )
.45e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 8 )
456e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 9 )
.63e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 10 )
.54e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.57 ± 0.00
C = 28.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 11 )
234e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 12 )
299e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.11 ± 0.00
C = 28.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 13 )
361e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 14 )
211e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 8, 15 )
209e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 0 )
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 1 )
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 2 )
C = 27.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 3 )
C = 27.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 4 )
C = 27.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 5 )
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 6 )
C = 26.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 7 )
C = 26.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 8 )
C = 28.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 9 )
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 10 )
C = 29.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 11 )
C = 29.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 12 )
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 13 )
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 14 )
C = 29.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 9, 15 )
C = 28.27 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 0 )
108e+04 / 25
4157 ± 0.0
p1 -35.17 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 1 )
031e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.02 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 2 )
132e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -34.82 ± 0.00
C = 28.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 3 )
122e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.15 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 4 )
174e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 5 )
186e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 6 )
353e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 7 )
287e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 8 )
316e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 9 )
104e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -36.26 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 10 )
258e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -37.2 ± 0.0
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 11 )
876e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 12 )
377e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 13 )
363e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -36 ± 0.0
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 14 )
392e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.1 ± 0.0
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 10, 15 )
417e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.63 ± 0.00
C = 28.06 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 0 )
C = 29.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 1 )
C = 29.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 2 )
C = 30.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 3 )
C = 30.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 4 )
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 5 )
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 6 )
C = 27.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 7 )
C = 27.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 8 )
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 9 )
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 10 )
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 11 )
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 12 )
C = 27.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 13 )
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 14 )
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 11, 15 )
C = 28.38 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 0 )
361e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.58 ± 0.00
C = 28.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 1 )
296e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.63 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 2 )
816e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -33.89 ± 0.00
C = 29.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 3 )
494e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -35.45 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 4 )
.62e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -36.84 ± 0.00
C = 27.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 5 )
591e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 6 )
.72e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.17 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 7 )
698e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -36.56 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 8 )
463e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 9 )
663e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.41 ± 0.00
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 10 )
469e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 11 )
926e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 12 )
603e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 13 )
614e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 14 )
704e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.42 ± 0.00
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 12, 15 )
699e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 0 )
241e+04 / 25
4289 ± 0.0
p1 -37.06 ± 0.00
C = 26.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 1 )
151e+04 / 25
4281 ± 0.0
p1 -36.94 ± 0.00
C = 27.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 2 )
822e+04 / 25
4297 ± 0.0
p1 -37.39 ± 0.00
C = 26.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 3 )
054e+04 / 25
4307 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 4 )
.42e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -36.23 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 5 )
686e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 6 )
769e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -37.08 ± 0.00
C = 26.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 7 )
571e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -37.16 ± 0.00
C = 26.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 8 )
456e+04 / 25
4268 ± 0.0
p1 -34.02 ± 0.00
C = 29.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 9 )
332e+04 / 25
4305 ± 0.0
p1 -35.68 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 10 )
722e+04 / 25
4314 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 11 )
9890 / 25
4317 ± 0.0
p1 -34.96 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 12 )
.59e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 13 )
518e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 14 )
.41e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 13, 15 )
549e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -35.36 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 0 )
587e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 1 )
717e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.5 ± 0.0
C = 28.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 2 )
712e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 3 )
796e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 4 )
448e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 5 )
445e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -36.89 ± 0.00
C = 27.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 6 )
439e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 7 )
818e+04 / 25
4277 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 8 )
051e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 9 )
831e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -34.71 ± 0.00
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 10 )
063e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -34.59 ± 0.00
C = 28.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 11 )
978e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -34.51 ± 0.00
C = 28.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 12 )
754e+04 / 25
4282 ± 0.0
p1 -37.31 ± 0.00
C = 26.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 13 )
744e+04 / 25
4269 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 14 )
733e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 14, 15 )
689e+04 / 25
4263 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 0 )
632e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -36.95 ± 0.00
C = 27.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 1 )
777e+04 / 25
4184 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 2 )
949e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 3 )
677e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 4 )
284e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 5 )
315e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 6 )
715e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 7 )
676e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.72 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 8 )
109e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 9 )
472e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -37.15 ± 0.00
C = 26.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 10 )
017e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 11 )
868e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 12 )
331e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.53 ± 0.00
C = 28.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 13 )
224e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 14 )
513e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 4, 15, 15 )
656e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.09 ± 0.00
C = 28.50 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 0 )
387e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -34.98 ± 0.00
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 1 )
853e+04 / 25
4174 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 2 )
205e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.26 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 3 )
292e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -34.58 ± 0.00
C = 28.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 4 )
498e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 5 )
.42e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 6 )
519e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.62 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 7 )
595e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.98 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 8 )
548e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -34.68 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 9 )
842e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 10 )
.88e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -33.78 ± 0.00
C = 29.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 11 )
601e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -34.48 ± 0.00
C = 29.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 12 )
534e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -34.04 ± 0.00
C = 29.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 13 )
.47e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -32.97 ± 0.00
C = 30.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 14 )
598e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -33.38 ± 0.00
C = 29.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 0, 15 )
573e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -32.8 ± 0.0
C = 30.49 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 0 )
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 1 )
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 2 )
C = 27.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 3 )
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 4 )
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 5 )
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 6 )
C = 28.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 7 )
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 8 )
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 9 )
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 10 )
C = 28.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 11 )
C = 29.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 12 )
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 13 )
C = 28.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 14 )
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 1, 15 )
C = 28.21 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 0 )
641e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.69 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 1 )
675e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.12 ± 0.00
C = 28.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 2 )
625e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.24 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 3 )
667e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -34.58 ± 0.00
C = 28.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 4 )
664e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -34.57 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 5 )
644e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -33.53 ± 0.00
C = 29.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 6 )
772e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -34.32 ± 0.00
C = 29.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 7 )
881e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -34.96 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 8 )
404e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 9 )
497e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 10 )
92e+04 / 25
4268 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 11 )
983e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 12 )
637e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 13 )
852e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -34.49 ± 0.00
C = 28.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 14 )
918e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 2, 15 )
725e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.58 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 0 )
642e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 1 )
609e+04 / 25
4183 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 2 )
408e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.52 ± 0.00
C = 28.15 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 3 )
684e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 4 )
832e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.83 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 5 )
758e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.8 ± 0.0
C = 27.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 6 )
906e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 7 )
924e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 8 )
595e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -34.29 ± 0.00
C = 29.16 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 9 )
265e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -33.27 ± 0.00
C = 30.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 10 )
162e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 11 )
91e+04 / 25
4251 ± 0.0
p1 -34.6 ± 0.0
C = 28.90 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 12 )
732e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.85 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 13 )
812e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 14 )
54e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.68 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 3, 15 )
826e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -35.2 ± 0.0
C = 28.41 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 0 )
1.1e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -34.61 ± 0.00
C = 28.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 1 )
095e+04 / 25
4170 ± 0.0
p1 -33.74 ± 0.00
C = 29.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 2 )
216e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 3 )
152e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 4 )
415e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -34.66 ± 0.00
C = 28.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 5 )
.34e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 6 )
376e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 7 )
458e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 8 )
.55e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 9 )
.83e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 10 )
885e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 11 )
762e+04 / 25
4263 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 12 )
688e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 13 )
845e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 14 )
586e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 4, 15 )
.54e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.02 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 0 )
513e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 1 )
865e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 2 )
869e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 3 )
.43e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.37 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 4 )
506e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -36.17 ± 0.00
C = 27.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 5 )
794e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -36.29 ± 0.00
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 6 )
776e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 7 )
795e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -37.21 ± 0.00
C = 26.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 8 )
812e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.82 ± 0.00
C = 27.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 9 )
651e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 10 )
783e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -36.13 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 11 )
038e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 12 )
538e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 13 )
677e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 14 )
723e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -36.58 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 5, 15 )
615e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.8 ± 0.0
C = 27.94 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 0 )
.33e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -34.86 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 1 )
826e+04 / 25
4173 ± 0.0
p1 -34.48 ± 0.00
C = 29.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 2 )
436e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -34.52 ± 0.00
C = 28.96 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 3 )
815e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.94 ± 0.00
C = 28.62 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 4 )
514e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 5 )
.43e+04 / 25
4187 ± 0.0
p1 -35.65 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 6 )
648e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.28 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 7 )
.63e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 8 )
918e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 9 )
945e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -34.43 ± 0.00
C = 29.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 10 )
.47e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 11 )
668e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -34.5 ± 0.0
C = 28.99 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 12 )
673e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -36.38 ± 0.00
C = 27.49 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 13 )
663e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 14 )
798e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 6, 15 )
633e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 0 )
C = 28.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 1 )
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 2 )
C = 28.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 3 )
C = 28.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 4 )
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 5 )
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 6 )
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 7 )
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 8 )
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 9 )
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 10 )
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 11 )
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 12 )
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 13 )
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 14 )
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 7, 15 )
C = 27.58 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 0 )
195e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 1 )
223e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 2 )
108e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.24 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 3 )
219e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 4 )
408e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.64 ± 0.00
C = 28.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 5 )
.41e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.18 ± 0.00
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 6 )
571e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.76 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 7 )
627e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 8 )
.49e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 9 )
736e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 10 )
.14e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 11 )
434e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 12 )
538e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -35 ± 0.0
C = 28.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 13 )
659e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -36.11 ± 0.00
C = 27.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 14 )
441e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -34.38 ± 0.00
C = 29.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 8, 15 )
581e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 0 )
9729 / 25
4186 ± 0.0
p1 -33.16 ± 0.00
C = 30.16 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 1 )
8693 / 25
4183 ± 0.0
p1 -33.16 ± 0.00
C = 30.16 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 2 )
9483 / 25
4199 ± 0.0
p1 -32.99 ± 0.00
C = 30.31 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 3 )
8043 / 25
4204 ± 0.0
p1 -33.36 ± 0.00
C = 29.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 4 )
8447 / 25
4227 ± 0.0
p1 -33.77 ± 0.00
C = 29.61 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 5 )
9723 / 25
4224 ± 0.0
p1 -33.27 ± 0.00
C = 30.05 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 6 )
039e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.89 ± 0.00
C = 28.66 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 7 )
175e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -34.29 ± 0.00
C = 29.16 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 8 )
077e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -33.22 ± 0.00
C = 30.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 9 )
542e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -34.64 ± 0.00
C = 28.87 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 10 )
356e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -33.24 ± 0.00
C = 30.08 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 11 )
634e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -33.46 ± 0.00
C = 29.89 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 12 )
.52e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 13 )
.23e+04 / 25
4255 ± 0.0
p1 -34.84 ± 0.00
C = 28.70 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 14 )
426e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -36.07 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 9, 15 )
448e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 0 )
646e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 1 )
572e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 2 )
613e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 3 )
565e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 4 )
861e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.82 ± 0.00
C = 27.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 5 )
622e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.66 ± 0.00
C = 27.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 6 )
745e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -37.73 ± 0.00
C = 26.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 7 )
071e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -37.25 ± 0.00
C = 26.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 8 )
406e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.56 ± 0.00
C = 27.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 9 )
258e+05 / 25
4269 ± 0.0
p1 -38.47 ± 0.00
C = 25.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 10 )
.91e+04 / 25
4274 ± 0.0
p1 -37.51 ± 0.00
C = 26.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 11 )
323e+04 / 25
4285 ± 0.0
p1 -37.81 ± 0.00
C = 26.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 12 )
561e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -34.68 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 13 )
926e+04 / 25
4258 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 14 )
895e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -35.4 ± 0.0
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 10, 15 )
912e+04 / 25
4257 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 0 )
9161 / 25
4173 ± 0.0
p1 -34.84 ± 0.00
C = 28.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 1 )
059e+04 / 25
4173 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 2 )
9827 / 25
4189 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 3 )
117e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.8 ± 0.0
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 4 )
748e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -36.28 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 5 )
671e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 6 )
858e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -36.14 ± 0.00
C = 27.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 7 )
882e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 8 )
542e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 9 )
608e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 10 )
257e+04 / 25
4251 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 11 )
496e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 12 )
349e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -34.81 ± 0.00
C = 28.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 13 )
204e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 14 )
427e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 11, 15 )
.32e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 0 )
207e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -34.31 ± 0.00
C = 29.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 1 )
121e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -34.96 ± 0.00
C = 28.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 2 )
168e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 3 )
.25e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 4 )
363e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 5 )
528e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.1 ± 0.0
C = 28.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 6 )
641e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 7 )
742e+04 / 25
4240 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 8 )
555e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -34.8 ± 0.0
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 9 )
823e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -33.53 ± 0.00
C = 29.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 10 )
135e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -34.37 ± 0.00
C = 29.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 11 )
693e+04 / 25
4252 ± 0.0
p1 -34.23 ± 0.00
C = 29.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 12 )
287e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -34.06 ± 0.00
C = 29.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 13 )
833e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -34.74 ± 0.00
C = 28.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 14 )
519e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 12, 15 )
868e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.69 ± 0.00
C = 28.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 0 )
652e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 1 )
605e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.77 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 2 )
907e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.39 ± 0.00
C = 28.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 3 )
166e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -34.31 ± 0.00
C = 29.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 4 )
402e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.39 ± 0.00
C = 27.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 5 )
405e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.55 ± 0.00
C = 27.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 6 )
401e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 7 )
609e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 8 )
855e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 9 )
988e+04 / 25
4244 ± 0.0
p1 -35.99 ± 0.00
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 10 )
518e+04 / 25
4278 ± 0.0
p1 -37.32 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 11 )
693e+04 / 25
4268 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 12 )
409e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 13 )
513e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 14 )
316e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -35.45 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 13, 15 )
494e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 0 )
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 1 )
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 2 )
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 3 )
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 4 )
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 5 )
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 6 )
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 7 )
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 8 )
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 9 )
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 10 )
C = 28.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 11 )
C = 27.91 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 12 )
C = 28.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 13 )
C = 27.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 14 )
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 14, 15 )
C = 27.98 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 0 )
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 1 )
C = 29.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 2 )
C = 27.43 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 3 )
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 4 )
C = 27.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 5 )
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 6 )
C = 27.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 7 )
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 8 )
C = 26.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 9 )
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 10 )
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 11 )
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 12 )
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 13 )
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 14 )
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 5, 15, 15 )
C = 28.27 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 0 )
C = 29.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 1 )
C = 28.26 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 2 )
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 3 )
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 4 )
C = 29.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 5 )
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 6 )
C = 28.03 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 7 )
C = 28.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 8 )
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 9 )
C = 27.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 10 )
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 11 )
C = 28.16 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 12 )
C = 28.42 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 13 )
C = 28.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 14 )
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 0, 15 )
C = 27.93 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 0 )
467e+04 / 25
4172 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 1 )
504e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -37.26 ± 0.00
C = 26.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 2 )
638e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -37.72 ± 0.00
C = 26.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 3 )
412e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -37.24 ± 0.00
C = 26.85 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 4 )
097e+04 / 25
4175 ± 0.0
p1 -34.13 ± 0.00
C = 29.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 5 )
374e+04 / 25
4159 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 6 )
584e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.93 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 7 )
2e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.66 ± 0.00
C = 28.86 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 8 )
007e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -34.49 ± 0.00
C = 28.99 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 9 )
197e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -34.73 ± 0.00
C = 28.79 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 10 )
719e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -35.42 ± 0.00
C = 28.23 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 11 )
804e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 12 )
634e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 13 )
687e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 14 )
623e+04 / 25
4189 ± 0.0
p1 -34.91 ± 0.00
C = 28.65 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 1, 15 )
417e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.52 ± 0.00
C = 28.15 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 0 )
739e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 1 )
786e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 2 )
.82e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.3 ± 0.0
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 3 )
896e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 4 )
.78e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -35.75 ± 0.00
C = 27.97 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 5 )
919e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 6 )
1.8e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.62 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 7 )
698e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 8 )
.81e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -34.88 ± 0.00
C = 28.67 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 9 )
485e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -36.93 ± 0.00
C = 27.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 10 )
693e+04 / 25
4262 ± 0.0
p1 -35.79 ± 0.00
C = 27.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 11 )
114e+04 / 25
4274 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 12 )
099e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 13 )
864e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.52 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 14 )
882e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.25 ± 0.00
C = 28.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 2, 15 )
957e+04 / 25
4242 ± 0.0
p1 -35.68 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 0 )
478e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 1 )
896e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.79 ± 0.00
C = 27.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 2 )
471e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 3 )
404e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 4 )
679e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -37.37 ± 0.00
C = 26.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 5 )
1.9e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 6 )
923e+04 / 25
4235 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 7 )
101e+04 / 25
4246 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 8 )
533e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 9 )
163e+05 / 25
4250 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 10 )
249e+04 / 25
4279 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 11 )
406e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 12 )
071e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 13 )
896e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 14 )
924e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 3, 15 )
855e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -36.29 ± 0.00
C = 27.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 0 )
874e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 1 )
038e+04 / 25
4188 ± 0.0
p1 -34.41 ± 0.00
C = 29.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 2 )
672e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.79 ± 0.00
C = 27.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 3 )
406e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.69 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 4 )
181e+04 / 25
4261 ± 0.0
p1 -37.66 ± 0.00
C = 26.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 5 )
684e+04 / 25
4266 ± 0.0
p1 -36.77 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 6 )
952e+04 / 25
4267 ± 0.0
p1 -36.11 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 7 )
574e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 8 )
528e+04 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.6 ± 0.0
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 9 )
624e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 10 )
403e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -36.36 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 11 )
789e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 12 )
759e+04 / 25
4241 ± 0.0
p1 -36.23 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 13 )
596e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 14 )
742e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -36.95 ± 0.00
C = 27.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 4, 15 )
838e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.74 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 0 )
C = 28.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 1 )
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 2 )
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 3 )
C = 28.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 4 )
C = 29.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 5 )
C = 29.49 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 6 )
C = 29.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 7 )
C = 28.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 8 )
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 9 )
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 10 )
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 11 )
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 12 )
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 13 )
C = 27.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 14 )
C = 28.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 5, 15 )
C = 27.80 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 0 )
318e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 1 )
208e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.69 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 2 )
318e+04 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 3 )
257e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 4 )
109e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.86 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 5 )
607e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 6 )
487e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 7 )
641e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.77 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 8 )
951e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.17 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 9 )
111e+05 / 25
4246 ± 0.0
p1 -34.72 ± 0.00
C = 28.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 10 )
821e+04 / 25
4257 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 11 )
209e+04 / 25
4254 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 12 )
832e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -35.65 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 13 )
699e+04 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 14 )
691e+04 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.33 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 6, 15 )
414e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 0 )
337e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 1 )
465e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 2 )
622e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -36.07 ± 0.00
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 3 )
464e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.37 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 4 )
433e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -34.57 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 5 )
471e+04 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 6 )
717e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -34.83 ± 0.00
C = 28.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 7 )
736e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -34.33 ± 0.00
C = 29.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 8 )
24e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 9 )
59e+05 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 10 )
602e+04 / 25
4250 ± 0.0
p1 -36.94 ± 0.00
C = 27.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 11 )
393e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -37.33 ± 0.00
C = 26.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 12 )
228e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 13 )
161e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -37.04 ± 0.00
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 14 )
196e+04 / 25
4251 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 7, 15 )
081e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.34 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 0 )
605e+04 / 25
4182 ± 0.0
p1 -34.79 ± 0.00
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 1 )
788e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -34.65 ± 0.00
C = 28.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 2 )
757e+04 / 25
4204 ± 0.0
p1 -34.91 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 3 )
.75e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.64 ± 0.00
C = 28.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 4 )
9706 / 25
4265 ± 0.0
p1 -38.78 ± 0.00
C = 25.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 5 )
939e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -37.57 ± 0.00
C = 26.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 6 )
764e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -38.05 ± 0.00
C = 26.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 7 )
605e+04 / 25
4279 ± 0.0
p1 -37.81 ± 0.00
C = 26.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 8 )
424e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 9 )
236e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.44 ± 0.00
C = 29.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 10 )
608e+04 / 25
4253 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 11 )
718e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -34.9 ± 0.0
C = 28.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 12 )
321e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 13 )
.43e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 14 )
.46e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.56 ± 0.00
C = 28.94 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 8, 15 )
563e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -35.02 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 0 )
1.7e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.47 ± 0.00
C = 27.42 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 1 )
562e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.68 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 2 )
1.3e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -37.54 ± 0.00
C = 26.64 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 3 )
563e+04 / 25
4239 ± 0.0
p1 -37.01 ± 0.00
C = 27.02 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 4 )
465e+04 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.05 ± 0.00
C = 28.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 5 )
427e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.69 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 6 )
358e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 7 )
605e+04 / 25
4273 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 8 )
244e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -34.95 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 9 )
069e+04 / 25
4231 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 10 )
569e+04 / 25
4259 ± 0.0
p1 -36.04 ± 0.00
C = 27.75 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 11 )
027e+04 / 25
4270 ± 0.0
p1 -36.15 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 12 )
397e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -33.99 ± 0.00
C = 29.42 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 13 )
371e+04 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.15 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 14 )
518e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 9, 15 )
586e+04 / 25
4256 ± 0.0
p1 -36.46 ± 0.00
C = 27.43 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 0 )
323e+04 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 1 )
147e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 2 )
288e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.22 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 3 )
847e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.94 ± 0.00
C = 27.07 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 4 )
876e+04 / 25
4212 ± 0.0
p1 -36.69 ± 0.00
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 5 )
732e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.18 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 6 )
936e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.78 ± 0.00
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 7 )
97e+04 / 25
4229 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 8 )
639e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.86 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 9 )
435e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 10 )
06e+04 / 25
4247 ± 0.0
p1 -36.88 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 11 )
032e+04 / 25
4260 ± 0.0
p1 -37.04 ± 0.00
C = 27.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 12 )
799e+04 / 25
4227 ± 0.0
p1 -35.3 ± 0.0
C = 28.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 13 )
758e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 14 )
699e+04 / 25
4230 ± 0.0
p1 -35.32 ± 0.00
C = 28.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 10, 15 )
693e+04 / 25
4237 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 0 )
732e+04 / 25
4221 ± 0.0
p1 -35.12 ± 0.00
C = 28.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 1 )
723e+04 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.35 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 2 )
607e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 3 )
617e+04 / 25
4243 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 4 )
125e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.72 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 5 )
112e+04 / 25
4194 ± 0.0
p1 -37.1 ± 0.0
C = 26.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 6 )
278e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.84 ± 0.00
C = 27.14 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 7 )
643e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 8 )
401e+04 / 25
4228 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 9 )
865e+04 / 25
4216 ± 0.0
p1 -34.35 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 10 )
634e+04 / 25
4248 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 11 )
927e+04 / 25
4251 ± 0.0
p1 -35.52 ± 0.00
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 12 )
493e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 13 )
399e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -34.63 ± 0.00
C = 28.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 14 )
513e+04 / 25
4265 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 11, 15 )
398e+04 / 25
4264 ± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 0 )
C = 29.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 1 )
C = 29.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 2 )
C = 29.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 3 )
C = 28.15 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 4 )
C = 26.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 5 )
C = 27.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 6 )
C = 27.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 7 )
C = 26.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 8 )
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 9 )
C = 28.65 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 10 )
C = 28.79 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 11 )
C = 27.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 12 )
C = 28.84 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 13 )
C = 28.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 14 )
C = 29.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 12, 15 )
C = 29.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 0 )
419e+04 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.23 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 1 )
2796 / 25
4208 ± 0.1
p1 -36.73 ± 0.00
C = 27.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 2 )
878e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -36.26 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 3 )
853e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 4 )
395e+04 / 25
4159 ± 0.0
p1 -35.42 ± 0.00
C = 28.23 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 5 )
427e+04 / 25
4163 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 6 )
1.6e+04 / 25
4167 ± 0.0
p1 -35.38 ± 0.00
C = 28.26 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 7 )
.69e+04 / 25
4192 ± 0.0
p1 -35.63 ± 0.00
C = 28.07 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 8 )
001e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -34.72 ± 0.00
C = 28.80 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 9 )
022e+05 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 10 )
958e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -33.86 ± 0.00
C = 29.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 11 )
567e+04 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.08 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 12 )
688e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -35.09 ± 0.00
C = 28.50 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 13 )
181e+04 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.2 ± 0.0
C = 29.24 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 14 )
747e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -34.77 ± 0.00
C = 28.76 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 13, 15 )
735e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 0 )
.24e+04 / 25
4196 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 1 )
187e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 2 )
192e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 3 )
805e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.46 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 4 )
253e+04 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.29 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 5 )
386e+04 / 25
4205 ± 0.0
p1 -36.45 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 6 )
451e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.62 ± 0.00
C = 27.31 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 7 )
634e+04 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 8 )
548e+04 / 25
4178 ± 0.0
p1 -33.78 ± 0.00
C = 29.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 9 )
842e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34 ± 0.0
C = 29.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 10 )
006e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -33.97 ± 0.00
C = 29.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 11 )
627e+04 / 25
4214 ± 0.0
p1 -34.71 ± 0.00
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 12 )
403e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.16 ± 0.00
C = 28.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 13 )
409e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 14 )
.28e+04 / 25
4211 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 6, 14, 15 )
412e+04 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.59 ± 0.00
C = 28.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 0 )
632e+04 / 25
4145 ± 0.0
p1 -35.95 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 1 )
613e+04 / 25
4148 ± 0.0
p1 -34.91 ± 0.00
C = 28.65 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 2 )
.48e+04 / 25
4154 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.47 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 3 )
723e+04 / 25
4171 ± 0.0
p1 -35.92 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 4 )
348e+04 / 25
4167 ± 0.0
p1 -34.34 ± 0.00
C = 29.12 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 5 )
357e+04 / 25
4180 ± 0.0
p1 -33.89 ± 0.00
C = 29.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 6 )
204e+04 / 25
4190 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 7 )
249e+04 / 25
4195 ± 0.0
p1 -33.69 ± 0.00
C = 29.68 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 8 )
373e+04 / 25
4207 ± 0.0
p1 -33.83 ± 0.00
C = 29.56 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 9 )
411e+04 / 25
4225 ± 0.0
p1 -34.36 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 10 )
545e+04 / 25
4249 ± 0.0
p1 -34.53 ± 0.00
C = 28.96 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 11 )
363e+04 / 25
4238 ± 0.0
p1 -33.88 ± 0.00
C = 29.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 12 )
707e+04 / 25
4282 ± 0.0
p1 -37.1 ± 0.0
C = 26.96 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 13 )
722e+04 / 25
4275 ± 0.0
p1 -36.71 ± 0.00
C = 27.24 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 14 )
986e+04 / 25
4273 ± 0.0
p1 -36.15 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 6, 15, 15 )
036e+04 / 25
4282 ± 0.0
p1 -36.7 ± 0.0
C = 27.25 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 0 )
8488 / 25
4179 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 1 )
8067 / 25
4181 ± 0.0
p1 -36.27 ± 0.00
C = 27.57 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 2 )
7267 / 25
4191 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 3 )
5775 / 25
4184 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.85 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 4 )
1411 / 25
4163 ± 0.0
p1 -34.19 ± 0.00
C = 29.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 5 )
1718 / 25
4179 ± 0.0
p1 -34.92 ± 0.00
C = 28.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 6 )
1505 / 25
4173 ± 0.0
p1 -34.33 ± 0.00
C = 29.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 7 )
1792 / 25
4196 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 8 )
3158 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 9 )
5470 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.12 ± 0.00
C = 27.69 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 10 )
5594 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.51 ± 0.00
C = 27.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 11 )
3584 / 25
4232 ± 0.0
p1 -35.88 ± 0.00
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 12 )
9168 / 25
4224 ± 0.0
p1 -37.58 ± 0.00
C = 26.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 13 )
6626 / 25
4218 ± 0.0
p1 -37.06 ± 0.00
C = 26.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 14 )
207e+04 / 25
4222 ± 0.0
p1 -37.95 ± 0.00
C = 26.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 0, 15 )
6808 / 25
4231 ± 0.0
p1 -37.2 ± 0.0
C = 26.88 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 0 )
5017 / 25
4164 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 1 )
023e+04 / 25
4177 ± 0.0
p1 -36.26 ± 0.00
C = 27.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 2 )
097e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -36.4 ± 0.0
C = 27.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 3 )
6712 / 25
4209 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 4 )
5570 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.8 ± 0.0
C = 27.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 5 )
5962 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 6 )
6044 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 7 )
6912 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 8 )
5599 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.27 ± 0.00
C = 28.36 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 9 )
3703 / 25
4220 ± 0.0
p1 -34.35 ± 0.00
C = 29.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 10 )
4627 / 25
4233 ± 0.0
p1 -33.11 ± 0.00
C = 30.21 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 11 )
3359 / 25
4246 ± 0.0
p1 -34.5 ± 0.0
C = 28.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 12 )
9002 / 25
4208 ± 0.0
p1 -34.99 ± 0.00
C = 28.58 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 13 )
9575 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.23 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 14 )
132e+04 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.61 ± 0.00
C = 28.08 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 1, 15 )
8751 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.07 ± 0.00
C = 28.51 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 0 )
8554 / 25
4192 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 1 )
8940 / 25
4176 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 2 )
1.11e+04 / 25
4185 ± 0.0
p1 -36.37 ± 0.00
C = 27.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 3 )
6596 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.89 ± 0.00
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 4 )
2790 / 25
4174 ± 0.0
p1 -35.15 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 5 )
4232 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.83 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 6 )
1920 / 25
4176 ± 0.0
p1 -34.38 ± 0.00
C = 29.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 7 )
3682 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 8 )
408e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -37.28 ± 0.00
C = 26.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 9 )
4101 / 25
4223 ± 0.0
p1 -35.31 ± 0.00
C = 28.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 10 )
7000 / 25
4241 ± 0.0
p1 -36.61 ± 0.00
C = 27.32 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 11 )
202e+04 / 25
4245 ± 0.0
p1 -37.42 ± 0.00
C = 26.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 12 )
5077 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.94 ± 0.00
C = 27.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 13 )
4553 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 14 )
3722 / 25
4213 ± 0.0
p1 -35.4 ± 0.0
C = 28.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 2, 15 )
3936 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.5 ± 0.0
C = 28.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 0 )
6854 / 25
4171 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 1 )
897e+04 / 25
4179 ± 0.0
p1 -36.97 ± 0.00
C = 27.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 2 )
8051 / 25
4187 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 3 )
9023 / 25
4186 ± 0.0
p1 -36.24 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 4 )
3465 / 25
4165 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 5 )
5668 / 25
4175 ± 0.0
p1 -36.16 ± 0.00
C = 27.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 6 )
3912 / 25
4179 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 7 )
2641 / 25
4183 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 8 )
6646 / 25
4181 ± 0.0
p1 -36.01 ± 0.00
C = 27.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 9 )
026e+04 / 25
4200 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.37 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 10 )
043e+04 / 25
4218 ± 0.0
p1 -36.87 ± 0.00
C = 27.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 11 )
7696 / 25
4226 ± 0.0
p1 -36.57 ± 0.00
C = 27.35 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 12 )
5359 / 25
4201 ± 0.0
p1 -36.23 ± 0.00
C = 27.60 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 13 )
5203 / 25
4192 ± 0.0
p1 -36.05 ± 0.00
C = 27.74 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 14 )
4397 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.84 ± 0.00
C = 27.90 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 3, 15 )
4067 / 25
4209 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 0 )
2689 / 25
4175 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 1 )
1712 / 25
4171 ± 0.0
p1 -35.03 ± 0.00
C = 28.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 2 )
2407 / 25
4178 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 3 )
1968 / 25
4182 ± 0.0
p1 -35.47 ± 0.00
C = 28.20 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 4 )
4742 / 25
4197 ± 0.0
p1 -35.55 ± 0.00
C = 28.13 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 5 )
3416 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.14 ± 0.00
C = 28.46 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 6 )
9241 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.48 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 7 )
069e+04 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.69 ± 0.00
C = 27.25 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 8 )
2105 / 25
4200 ± 0.0
p1 -34.71 ± 0.00
C = 28.81 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 9 )
3189 / 25
4221 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 10 )
2246 / 25
4235 ± 0.0
p1 -34.57 ± 0.00
C = 28.93 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 11 )
2571 / 25
4238 ± 0.0
p1 -34.93 ± 0.00
C = 28.63 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 12 )
6125 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.9 ± 0.0
C = 27.86 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 13 )
4308 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 14 )
5397 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 4, 15 )
178e+04 / 25
4219 ± 0.0
p1 -36.8 ± 0.0
C = 27.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 0 )
2998 / 25
4173 ± 0.0
p1 -34.83 ± 0.00
C = 28.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 1 )
3344 / 25
4179 ± 0.0
p1 -35.06 ± 0.00
C = 28.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 2 )
4833 / 25
4198 ± 0.0
p1 -35.66 ± 0.00
C = 28.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 3 )
3940 / 25
4203 ± 0.0
p1 -35.43 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 4 )
1401 / 25
4176 ± 0.0
p1 -34.35 ± 0.00
C = 29.12 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 5 )
2639 / 25
4195 ± 0.0
p1 -35.36 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 6 )
1584 / 25
4192 ± 0.0
p1 -34.78 ± 0.00
C = 28.75 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 7 )
1988 / 25
4202 ± 0.0
p1 -35.11 ± 0.00
C = 28.48 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 8 )
3967 / 25
4191 ± 0.0
p1 -36.3 ± 0.0
C = 27.55 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 9 )
3262 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.67 ± 0.00
C = 27.27 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 10 )
4055 / 25
4222 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 11 )
3398 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 12 )
4750 / 25
4221 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 13 )
5369 / 25
4221 ± 0.0
p1 -36.49 ± 0.00
C = 27.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 14 )
7034 / 25
4225 ± 0.0
p1 -36.95 ± 0.00
C = 27.06 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 5, 15 )
3470 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 0 )
054e+04 / 25
4213 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 1 )
7676 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.21 ± 0.00
C = 27.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 2 )
5313 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.74 ± 0.00
C = 27.98 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 3 )
8013 / 25
4227 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 4 )
3104 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 5 )
3877 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.6 ± 0.0
C = 28.09 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 6 )
5227 / 25
4224 ± 0.0
p1 -36.03 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 7 )
6396 / 25
4236 ± 0.0
p1 -36.44 ± 0.00
C = 27.44 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 8 )
2464 / 25
4177 ± 0.0
p1 -33.89 ± 0.00
C = 29.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 9 )
5338 / 25
4209 ± 0.0
p1 -34.96 ± 0.00
C = 28.61 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 10 )
4291 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 11 )
2918 / 25
4223 ± 0.0
p1 -34.85 ± 0.00
C = 28.70 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 12 )
253e+04 / 25
4193 ± 0.0
p1 -32.38 ± 0.00
C = 30.88 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 13 )
4127 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.19 ± 0.00
C = 28.41 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 14 )
7053 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.35 ± 0.00
C = 27.51 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 6, 15 )
4225 / 25
4226 ± 0.0
p1 -35.44 ± 0.00
C = 28.22 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 0 )
2486 / 25
4194 ± 0.0
p1 -34.57 ± 0.00
C = 28.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 1 )
4062 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.22 ± 0.00
C = 28.39 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 2 )
2807 / 25
4205 ± 0.0
p1 -34.87 ± 0.00
C = 28.68 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 3 )
3364 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.15 ± 0.00
C = 28.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 4 )
1720 / 25
4189 ± 0.0
p1 -34.7 ± 0.0
C = 28.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 5 )
2092 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.42 ± 0.00
C = 28.23 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 6 )
3411 / 25
4217 ± 0.0
p1 -36.06 ± 0.00
C = 27.73 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 7 )
2592 / 25
4220 ± 0.0
p1 -35.68 ± 0.00
C = 28.02 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 8 )
2400 / 25
4200 ± 0.0
p1 -35.13 ± 0.00
C = 28.47 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 9 )
4991 / 25
4215 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 10 )
3736 / 25
4223 ± 0.0
p1 -36.17 ± 0.00
C = 27.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 11 )
2951 / 25
4234 ± 0.0
p1 -35.76 ± 0.00
C = 27.96 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 12 )
068e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -37.28 ± 0.00
C = 26.82 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 13 )
.19e+04 / 25
4206 ± 0.0
p1 -37.53 ± 0.00
C = 26.64 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 14 )
5958 / 25
4204 ± 0.0
p1 -36.59 ± 0.00
C = 27.33 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 7, 15 )
8886 / 25
4205 ± 0.0
p1 -37.03 ± 0.00
C = 27.01 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 0 )
6930 / 25
4147 ± 0.0
p1 -35.81 ± 0.00
C = 27.93 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 1 )
4160 / 25
4161 ± 0.0
p1 -35.36 ± 0.00
C = 28.28 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 2 )
3653 / 25
4162 ± 0.0
p1 -35.21 ± 0.00
C = 28.40 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 3 )
2419 / 25
4162 ± 0.0
p1 -34.58 ± 0.00
C = 28.92 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 4 )
5243 / 25
4165 ± 0.0
p1 -35.48 ± 0.00
C = 28.19 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 5 )
6584 / 25
4172 ± 0.0
p1 -35.86 ± 0.00
C = 27.89 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 6 )
6358 / 25
4179 ± 0.0
p1 -35.91 ± 0.00
C = 27.84 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 7 )
8519 / 25
4190 ± 0.0
p1 -36.38 ± 0.00
C = 27.49 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 8 )
3645 / 25
4181 ± 0.0
p1 -34.97 ± 0.00
C = 28.59 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 9 )
4640 / 25
4201 ± 0.0
p1 -35.67 ± 0.00
C = 28.03 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 10 )
2654 / 25
4188 ± 0.0
p1 -33.39 ± 0.00
C = 29.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 11 )
3187 / 25
4191 ± 0.0
p1 -34.76 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 12 )
.61e+04 / 25
4191 ± 0.0
p1 -37.11 ± 0.00
C = 26.95 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 13 )
.02e+04 / 25
4197 ± 0.0
p1 -37.86 ± 0.00
C = 26.41 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 14 )
333e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -38.08 ± 0.00
C = 26.26 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 8, 15 )
004e+04 / 25
4208 ± 0.0
p1 -37.51 ± 0.00
C = 26.66 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 0 )
479e+04 / 25
4159 ± 0.0
p1 -38.74 ± 0.00
C = 25.81 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 1 )
5005 / 25
4162 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 2 )
9537 / 25
4177 ± 0.0
p1 -37.24 ± 0.00
C = 26.85 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 3 )
8960 / 25
4170 ± 0.0
p1 -37.15 ± 0.00
C = 26.92 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 4 )
6723 / 25
4168 ± 0.0
p1 -36.9 ± 0.0
C = 27.10 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 5 )
3903 / 25
4177 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.53 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 6 )
4344 / 25
4180 ± 0.0
p1 -36.53 ± 0.00
C = 27.38 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 7 )
5145 / 25
4186 ± 0.0
p1 -36.75 ± 0.00
C = 27.21 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 8 )
2138 / 25
4176 ± 0.0
p1 -34.51± 0.00
C = 28.98 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 9 )
5244 / 25
4211± 0.0
p1 -35.34 ± 0.00
C = 28.30 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 10 )
3499 / 25
4206 ± 0.0
p1 -35.28 ± 0.00
C = 28.34 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 11 )
3812 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.58 ± 0.00
C = 28.11 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 12 )
3946 / 25
4186 ± 0.0
p1 -34.8 ± 0.0
C = 28.74 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 13 )
6568 / 25
4184 ± 0.0
p1 -36.02 ± 0.00
C = 27.76 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 14 )
5107 / 25
4185 ± 0.0
p1 -35.49 ± 0.00
C = 28.17 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 9, 15 )
756e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -37.66 ± 0.00
C = 26.55 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 0 )
5122 / 25
4140 ± 0.0
p1 -35.23 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 1 )
5061 / 25
4149 ± 0.0
p1 -35.23 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 2 )
3813 / 25
4149 ± 0.0
p1 -34.9 ± 0.0
C = 28.66 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 3 )
4333 / 25
4170 ± 0.0
p1 -35.23 ± 0.00
C = 28.38 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 4 )
2836 / 25
4187 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 5 )
2070 / 25
4182 ± 0.0
p1 -35.71 ± 0.00
C = 28.00 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 6 )
2421 / 25
4210 ± 0.0
p1 -36.2 ± 0.0
C = 27.62 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 7 )
3128 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.64 ± 0.00
C = 27.29 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 8 )
7859 / 25
4195 ± 0.0
p1 -36.33 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 9 )
7471 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.97 ± 0.00
C = 27.80 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 10 )
5864 / 25
4233 ± 0.0
p1 -36.43 ± 0.00
C = 27.45 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 11 )
5116 / 25
4217 ± 0.0
p1 -35.99 ± 0.00
C = 27.78 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 12 )
6702 / 25
4210 ± 0.0
p1 -35.88 ± 0.00
C = 27.87 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 13 )
9477 / 25
4207 ± 0.0
p1 -36.34 ± 0.00
C = 27.52 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 14 )
6303 / 25
4199 ± 0.0
p1 -35.73 ± 0.00
C = 27.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 10, 15 )
8925 / 25
4208 ± 0.0
p1 -36.31 ± 0.00
C = 27.54 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 0 )
9710 / 25
4185 ± 0.0
p1 -37.35 ± 0.00
C = 26.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 1 )
7325 / 25
4179 ± 0.0
p1 -36.97 ± 0.00
C = 27.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 2 )
6689 / 25
4198 ± 0.0
p1 -36.98 ± 0.00
C = 27.04 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 3 )
6372 / 25
4197 ± 0.0
p1 -37.05 ± 0.00
C = 26.99 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 4 )
2134 / 25
4184 ± 0.0
p1 -34.75 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 5 )
2084 / 25
4207 ± 0.0
p1 -34.75 ± 0.00
C = 28.77 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 6 )
1940 / 25
4210 ± 0.0
p1 -34.43 ± 0.00
C = 29.05 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 7 )
1961 / 25
4205 ± 0.0
p1 -34.28 ± 0.00
C = 29.18 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 8 )
5326 / 25
4193 ± 0.0
p1 -35.01 ± 0.00
C = 28.56 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 9 )
7385 / 25
4219 ± 0.0
p1 -35.09 ± 0.00
C = 28.50 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 10 )
7754 / 25
4231 ± 0.0
p1 -36.09 ± 0.00
C = 27.71 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 11 )
6370 / 25
4227 ± 0.0
p1 -35.82 ± 0.00
C = 27.92 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 12 )
9272 / 25
4214 ± 0.0
p1 -35.78 ± 0.00
C = 27.95 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 13 )
9139 / 25
4205 ± 0.0
p1 -35.7 ± 0.0
C = 28.01 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 14 )
152e+04 / 25
4215 ± 0.0
p1 -36.25 ± 0.00
C = 27.59 [ps/ch]
TVC(c,b,ch)=( 7, 11, 15 )
8012 / 25
4211 ± 0.0
p1 -35.41 ± 0.00
C = 28.24 [ps/ch]
TP delay [ns]


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,0)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,1)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,2)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,3)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,4)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,5)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,6)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,7)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,8)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,9)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,10)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,11)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,12)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,13)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,14)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(0,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(1,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(2,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(3,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(4,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(5,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,9,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,10,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,11,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,12,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,13,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,14,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(6,15,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,0,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,1,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,2,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,3,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,4,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,0)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,1)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,2)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,3)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,4)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,5)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,6)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,7)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,8)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,9)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,10)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,11)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,12)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,13)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,14)
TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,5,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,6,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,7,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,8,15)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,0)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,1)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,2)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,3)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,4)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,5)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,6)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,7)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,8)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,9)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,10)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,11)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,12)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,13)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,14)


TVC sigma (RMS) (c,b,ch)=(7,9,15)