
ADC (PMT # 0)
Mean:29.21
σ:12.69
ADC (PMT # 1)
Mean:27.46
σ:11.82
ADC (PMT # 2)
Mean:37.81
σ:14.92
ADC (PMT # 3)
Mean:33.22
σ:10.41
ADC (PMT # 4)
Mean:30.68
σ:11.46
ADC (PMT # 5)
Mean:28.81
σ:11.45
ADC (PMT # 6)
Mean:30.24
σ:10.96
ADC (PMT # 7)
Mean:30.97
σ:12.00
ADC (PMT # 8)
Mean:35.62
σ:13.25
ADC (PMT # 9)
Mean:33.25
σ:12.88
ADC (PMT # 10)
Mean:37.85
σ:12.58
ADC (PMT # 11)
Mean:34.44
σ:10.43
ADC (PMT # 12)
Mean:31.05
σ:12.28
ADC (PMT # 13)
Mean:31.35
σ:14.21
ADC (PMT # 14)
Mean:30.39
σ:10.15
ADC (PMT # 15)
Mean:30.10
σ:12.98
ADC (PMT # 16)
Mean:27.96
σ:13.18
ADC (PMT # 17)
Mean:35.10
σ:12.51
ADC (PMT # 18)
Mean:35.61
σ:14.24
ADC (PMT # 19)
Mean:27.44
σ:13.38


ADC (PMT # 20)
Mean:33.17
σ:12.26


ADC (PMT # 21)
Mean:30.15
σ:10.95


ADC (PMT # 22)
Mean:33.46
σ:14.91


ADC (PMT # 23)
Mean:37.09
σ:12.43


ADC (PMT # 24)
Mean:25.75
σ:11.14


ADC (PMT # 25)
Mean:31.53
σ:18.25


ADC (PMT # 26)
Mean:33.92
σ:12.00


ADC (PMT # 27)
Mean:30.71
σ:13.07


ADC (PMT # 28)
Mean:29.57
σ:11.55


ADC (PMT # 29)
Mean:23.78
σ:11.86


ADC (PMT # 30)
Mean:30.94
σ:11.93


ADC (PMT # 31)
Mean:35.84
σ:12.92


ADC (PMT # 32)
Mean:38.28
σ:12.86


ADC (PMT # 33)
Mean:26.57
σ:12.53


ADC (PMT # 34)
Mean:40.64
σ:15.18


ADC (PMT # 35)
Mean:35.97
σ:12.31


ADC (PMT # 36)
Mean:27.93
σ:10.07


ADC (PMT # 37)
Mean:30.55
σ:11.28


ADC (PMT # 38)


ADC (PMT # 39)
Mean:34.58
σ:10.38


ADC (PMT # 40)
Mean:37.62
σ:14.01


ADC (PMT # 41)
Mean:21.76
σ:16.85


ADC (PMT # 42)
Mean:41.65
σ:13.11


ADC (PMT # 43)
Mean:34.55
σ:13.00


ADC (PMT # 44)
Mean:35.36
σ:13.74


ADC (PMT # 45)
Mean:32.22
σ:11.79


ADC (PMT # 46)
Mean:35.61
σ:10.63


ADC (PMT # 47)
Mean:38.20
σ:11.33


ADC (PMT # 48)
Mean:37.38
σ:18.13


ADC (PMT # 49)
Mean:42.52
σ:18.07


ADC (PMT # 50)
Mean:30.80
σ:14.83


ADC (PMT # 51)
Mean:29.72
σ:12.98


ADC (PMT # 52)
Mean:35.23
σ:12.35


ADC (PMT # 53)
Mean:33.09
σ:11.64


ADC (PMT # 54)
Mean:37.26
σ:14.26


ADC (PMT # 55)
Mean:39.60
σ:12.96


ADC (PMT # 56)
Mean:34.52
σ:18.20


ADC (PMT # 57)
Mean:35.51
σ:12.54


ADC (PMT # 58)
Mean:30.41
σ:13.34


ADC (PMT # 59)
Mean:36.17
σ:13.29


ADC (PMT # 60)
Mean:34.32
σ:11.45


ADC (PMT # 61)
Mean:26.88
σ:11.60


ADC (PMT # 62)
Mean:32.64
σ:10.17


ADC (PMT # 63)
Mean:38.23
σ:11.03


ADC (PMT # 64)
Mean:32.28
σ:14.18


ADC (PMT # 65)
Mean:31.34
σ:14.91


ADC (PMT # 66)
Mean:28.49
σ:12.12


ADC (PMT # 67)
Mean:29.38
σ:11.98


ADC (PMT # 68)
Mean:29.74
σ:13.43


ADC (PMT # 69)
Mean:32.89
σ:12.75


ADC (PMT # 70)
Mean:25.33
σ:10.94


ADC (PMT # 71)
Mean:31.76
σ:12.17


ADC (PMT # 72)
Mean:35.72
σ:12.69


ADC (PMT # 73)
Mean:37.76
σ:14.90


ADC (PMT # 74)
Mean:35.67
σ:14.37


ADC (PMT # 75)
Mean:30.22
σ:12.54


ADC (PMT # 76)
Mean:30.56
σ:10.33


ADC (PMT # 77)
Mean:15.30
σ:21.05


ADC (PMT # 78)
Mean:29.70
σ:10.81


ADC (PMT # 79)
Mean:28.84
σ:12.37


ADC (PMT # 80)
Mean:36.51
σ:10.98


ADC (PMT # 81)
Mean:38.11
σ:11.95


ADC (PMT # 82)
Mean:31.59
σ:10.91


ADC (PMT # 83)
Mean:33.30
σ:11.76


ADC (PMT # 84)
Mean:32.90
σ:10.96


ADC (PMT # 85)
Mean:32.54
σ:11.25


ADC (PMT # 86)
Mean:35.97
σ:11.01


ADC (PMT # 87)
Mean:31.48
σ:9.69


ADC (PMT # 88)
Mean:31.80
σ:10.80


ADC (PMT # 89)
Mean:35.06
σ:13.88


ADC (PMT # 90)
Mean:33.62
σ:10.75


ADC (PMT # 91)
Mean:33.46
σ:9.99


ADC (PMT # 92)
Mean:34.21
σ:11.82


ADC (PMT # 93)
Mean:27.39
σ:13.20


ADC (PMT # 94)
Mean:36.82
σ:10.56


ADC (PMT # 95)
Mean:35.31
σ:11.77


ADC (PMT # 96)
Mean:17.95
σ:9.97


ADC (PMT # 97)
Mean:29.13
σ:11.21


ADC (PMT # 98)
Mean:27.25
σ:12.49


ADC (PMT # 99)
Mean:29.82
σ:10.56


ADC (PMT # 100)


ADC (PMT # 101)
Mean:31.95
σ:10.80


ADC (PMT # 102)
Mean:33.04
σ:12.03


ADC (PMT # 103)
Mean:28.96
σ:10.39


ADC (PMT # 104)
Mean:37.34
σ:11.70


ADC (PMT # 105)
Mean:34.08
σ:11.40


ADC (PMT # 106)
Mean:33.07
σ:11.90


ADC (PMT # 107)
Mean:27.72
σ:11.16


ADC (PMT # 108)
Mean:21.25
σ:9.11


ADC (PMT # 109)
Mean:28.89
σ:11.09


ADC (PMT # 110)
Mean:28.58
σ:10.30


ADC (PMT # 111)
Mean:30.14
σ:10.62


ADC (PMT # 112)
Mean:30.78
σ:12.51


ADC (PMT # 113)
Mean:32.10
σ:11.28


ADC (PMT # 114)
Mean:31.48
σ:10.63


ADC (PMT # 115)
Mean:33.22
σ:12.02


ADC (PMT # 116)
Mean:27.37
σ:12.17


ADC (PMT # 117)
Mean:28.32
σ:10.83


ADC (PMT # 118)
Mean:31.30
σ:11.27


ADC (PMT # 119)
Mean:30.97
σ:10.11


ADC (PMT # 120)
Mean:27.19
σ:8.89


ADC (PMT # 121)
Mean:28.94
σ:10.68


ADC (PMT # 122)
Mean:34.89
σ:11.02


ADC (PMT # 123)


ADC (PMT # 124)
Mean:33.49
σ:10.66


ADC (PMT # 125)
Mean:24.43
σ:12.37


ADC (PMT # 126)
Mean:29.35
σ:11.50


ADC (PMT # 127)


ADC (PMT # 128)
Mean:29.59
σ:9.65


ADC (PMT # 129)
Mean:26.93
σ:10.29


ADC (PMT # 130)
Mean:31.27
σ:11.97


ADC (PMT # 131)
Mean:31.26
σ:11.77


ADC (PMT # 132)
Mean:30.46
σ:9.88


ADC (PMT # 133)
Mean:25.47
σ:10.02


ADC (PMT # 134)
Mean:33.88
σ:12.16


ADC (PMT # 135)
Mean:35.10
σ:12.33


ADC (PMT # 136)
Mean:28.70
σ:10.66


ADC (PMT # 137)


ADC (PMT # 138)
Mean:32.88
σ:10.86


ADC (PMT # 139)
Mean:32.33
σ:10.16


ADC (PMT # 140)
Mean:32.15
σ:11.32


ADC (PMT # 141)


ADC (PMT # 142)
Mean:34.65
σ:12.14


ADC (PMT # 143)
Mean:32.74
σ:11.10


ADC (PMT # 144)
Mean:26.50
σ:9.91


ADC (PMT # 145)
Mean:23.89
σ:9.92


ADC (PMT # 146)
Mean:29.10
σ:9.99


ADC (PMT # 147)
Mean:27.55
σ:11.85


ADC (PMT # 148)
Mean:30.68
σ:11.52


ADC (PMT # 149)
Mean:27.48
σ:11.10


ADC (PMT # 150)
Mean:33.92
σ:13.29


ADC (PMT # 151)
Mean:34.27
σ:11.34


ADC (PMT # 152)
Mean:30.59
σ:10.83


ADC (PMT # 153)
Mean:29.12
σ:11.71


ADC (PMT # 154)
Mean:28.66
σ:10.07


ADC (PMT # 155)
Mean:33.12
σ:12.09


ADC (PMT # 156)
Mean:28.07
σ:11.66


ADC (PMT # 157)
Mean:22.43
σ:10.63


ADC (PMT # 158)
Mean:32.60
σ:10.70


ADC (PMT # 159)
Mean:29.34
σ:12.01


ADC (PMT # 160)
Mean:-0.85
σ:1.87


ADC (PMT # 161)
Mean:-0.93
σ:1.92


ADC (PMT # 162)
Mean:-0.38
σ:1.89


ADC (PMT # 163)
Mean:-0.34
σ:1.93


ADC (PMT # 164)
Mean:-1.04
σ:1.91


ADC (PMT # 165)
Mean:-1.12
σ:1.97


ADC (PMT # 166)
Mean:-0.57
σ:1.86


ADC (PMT # 167)
Mean:-0.37
σ:1.96


ADC (PMT # 168)
Mean:-1.04
σ:1.90


ADC (PMT # 169)
Mean:-1.06
σ:1.95


ADC (PMT # 170)
Mean:-0.49
σ:1.87


ADC (PMT # 171)
Mean:-0.41
σ:1.90


ADC (PMT # 172)
Mean:-1.19
σ:1.94


ADC (PMT # 173)
Mean:-1.04
σ:2.02


ADC (PMT # 174)
Mean:-0.53
σ:1.99


ADC (PMT # 175)
Mean:-0.42
σ:1.99


ADC (PMT # 176)
Mean:-1.06
σ:1.87


ADC (PMT # 177)
Mean:-0.95
σ:1.95


ADC (PMT # 178)
Mean:-0.49
σ:1.94


ADC (PMT # 179)
Mean:-0.63
σ:1.94


ADC (PMT # 180)
Mean:-1.04
σ:1.94


ADC (PMT # 181)
Mean:-0.99
σ:1.99


ADC (PMT # 182)
Mean:-0.31
σ:1.95


ADC (PMT # 183)
Mean:-0.59
σ:1.97


ADC (PMT # 184)
Mean:-1.07
σ:1.92


ADC (PMT # 185)
Mean:-1.15
σ:2.17


ADC (PMT # 186)
Mean:-0.63
σ:1.92


ADC (PMT # 187)
Mean:-0.76
σ:1.96


ADC (PMT # 188)
Mean:-1.10
σ:2.07


ADC (PMT # 189)
Mean:-6.30
σ:2.22


ADC (PMT # 190)
Mean:-0.52
σ:1.98


ADC (PMT # 191)
Mean:-0.76
σ:2.05


ADC (PMT # 192)
Mean:-1.12
σ:2.06


ADC (PMT # 193)
Mean:-1.46
σ:2.20


ADC (PMT # 194)
Mean:-0.75
σ:2.12


ADC (PMT # 195)
Mean:-0.97
σ:2.11


ADC (PMT # 196)
Mean:-0.95
σ:2.24


ADC (PMT # 197)
Mean:-1.12
σ:2.11


ADC (PMT # 198)
Mean:-0.73
σ:2.12


ADC (PMT # 199)
Mean:-0.99
σ:2.16


ADC (PMT # 200)
Mean:-1.03
σ:1.97


ADC (PMT # 201)
Mean:-1.28
σ:2.01


ADC (PMT # 202)
Mean:-1.75
σ:1.96


ADC (PMT # 203)
Mean:-1.39
σ:2.03


ADC (PMT # 204)
Mean:-1.22
σ:1.99


ADC (PMT # 205)
Mean:-0.93
σ:1.89


ADC (PMT # 206)
Mean:-0.82
σ:1.96


ADC (PMT # 207)
Mean:-1.09
σ:2.00


ADC (PMT # 208)
Mean:-1.06
σ:1.93


ADC (PMT # 209)
Mean:-0.97
σ:1.98


ADC (PMT # 210)
Mean:-1.19
σ:2.02


ADC (PMT # 211)
Mean:-1.29
σ:2.08


ADC (PMT # 212)
Mean:-0.86
σ:2.01


ADC (PMT # 213)
Mean:-0.94
σ:1.94


ADC (PMT # 214)
Mean:-1.18
σ:2.02


ADC (PMT # 215)
Mean:-1.00
σ:2.03


ADC (PMT # 216)
Mean:-1.25
σ:1.99


ADC (PMT # 217)
Mean:-0.93
σ:2.08


ADC (PMT # 218)
Mean:-0.97
σ:1.94


ADC (PMT # 219)
Mean:-0.81
σ:1.99


ADC (PMT # 220)
Mean:-0.95
σ:2.06


ADC (PMT # 221)
Mean:-5.35
σ:2.18


ADC (PMT # 222)
Mean:-1.70
σ:2.08


ADC (PMT # 223)
Mean:-1.03
σ:2.12


ADC (PMT # 224)
Mean:26.51
σ:11.67


ADC (PMT # 225)
Mean:-0.96
σ:1.90


ADC (PMT # 226)
Mean:-0.93
σ:1.89


ADC (PMT # 227)
Mean:-0.93
σ:1.93


ADC (PMT # 228)
Mean:-0.88
σ:1.98


ADC (PMT # 229)
Mean:-0.96
σ:1.89


ADC (PMT # 230)
Mean:-0.75
σ:1.93


ADC (PMT # 231)
Mean:-0.94
σ:2.00


ADC (PMT # 232)
Mean:-1.44
σ:2.21


ADC (PMT # 233)
Mean:-0.75
σ:1.97


ADC (PMT # 234)
Mean:-0.87
σ:2.03


ADC (PMT # 235)
Mean:-0.89
σ:2.00


ADC (PMT # 236)
Mean:-0.76
σ:2.04


ADC (PMT # 237)
Mean:-0.82
σ:1.97


ADC (PMT # 238)
Mean:-0.84
σ:2.03


ADC (PMT # 239)
Mean:-0.92
σ:2.17


ADC (PMT # 240)
Mean:-0.96
σ:1.89


ADC (PMT # 241)
Mean:-0.93
σ:2.01


ADC (PMT # 242)
Mean:-0.83
σ:1.97


ADC (PMT # 243)
Mean:-0.91
σ:2.07


ADC (PMT # 244)
Mean:-1.17
σ:2.04


ADC (PMT # 245)
Mean:-0.95
σ:2.05


ADC (PMT # 246)
Mean:-0.77
σ:2.08


ADC (PMT # 247)
Mean:-0.85
σ:2.04


ADC (PMT # 248)
Mean:-0.98
σ:1.90


ADC (PMT # 249)
Mean:-0.90
σ:2.02


ADC (PMT # 250)
Mean:-1.19
σ:2.04


ADC (PMT # 251)
Mean:-1.12
σ:2.03


ADC (PMT # 252)
Mean:-0.89
σ:2.04


ADC (PMT # 253)
Mean:-5.23
σ:2.17


ADC (PMT # 254)
Mean:-0.97
σ:2.01


ADC (PMT # 255)
Mean:-1.22
σ:2.08


ADC (PMT # 256)
Mean:-0.78
σ:1.93


ADC (PMT # 257)
Mean:-0.86
σ:2.02


ADC (PMT # 258)
Mean:-0.72
σ:2.04


ADC (PMT # 259)
Mean:-0.91
σ:2.02


ADC (PMT # 260)
Mean:-0.83
σ:2.06


ADC (PMT # 261)
Mean:-0.55
σ:2.01


ADC (PMT # 262)
Mean:-0.78
σ:2.10


ADC (PMT # 263)
Mean:-0.75
σ:2.06


ADC (PMT # 264)
Mean:-0.68
σ:1.88


ADC (PMT # 265)
Mean:-0.65
σ:2.05


ADC (PMT # 266)
Mean:-0.60
σ:1.99


ADC (PMT # 267)
Mean:-0.50
σ:2.05


ADC (PMT # 268)
Mean:-0.56
σ:2.08


ADC (PMT # 269)
Mean:-0.44
σ:2.00


ADC (PMT # 270)
Mean:-0.43
σ:2.00


ADC (PMT # 271)
Mean:15.95
σ:11.30


ADC (PMT # 272)
Mean:-0.90
σ:1.99


ADC (PMT # 273)
Mean:-0.93
σ:2.07


ADC (PMT # 274)
Mean:-0.59
σ:2.02


ADC (PMT # 275)
Mean:-0.50
σ:2.03


ADC (PMT # 276)
Mean:-0.63
σ:2.00


ADC (PMT # 277)
Mean:-0.60
σ:1.97


ADC (PMT # 278)
Mean:-0.36
σ:1.94


ADC (PMT # 279)
Mean:-0.42
σ:1.99


ADC (PMT # 280)
Mean:-0.69
σ:1.92


ADC (PMT # 281)
Mean:-0.23
σ:1.97


ADC (PMT # 282)
Mean:-0.33
σ:1.97


ADC (PMT # 283)
Mean:-0.89
σ:1.98


ADC (PMT # 284)
Mean:-0.63
σ:1.93


ADC (PMT # 285)
Mean:-8.27
σ:2.14


ADC (PMT # 286)
Mean:-0.47
σ:1.93


ADC (PMT # 287)
Mean:-0.53
σ:2.04


ADC (PMT # 288)
Mean:-1.16
σ:2.19


ADC (PMT # 289)
Mean:-1.15
σ:2.29


ADC (PMT # 290)
Mean:-1.05
σ:2.30


ADC (PMT # 291)
Mean:-0.95
σ:2.28


ADC (PMT # 292)
Mean:-1.14
σ:2.29


ADC (PMT # 293)
Mean:-0.99
σ:2.30


ADC (PMT # 294)
Mean:-1.11
σ:2.24


ADC (PMT # 295)
Mean:-1.13
σ:2.29


ADC (PMT # 296)
Mean:-1.03
σ:2.21


ADC (PMT # 297)
Mean:-1.11
σ:2.41


ADC (PMT # 298)
Mean:-1.08
σ:2.45


ADC (PMT # 299)
Mean:-1.16
σ:2.45


ADC (PMT # 300)
Mean:-1.03
σ:2.40


ADC (PMT # 301)
Mean:-1.13
σ:2.46


ADC (PMT # 302)
Mean:-1.02
σ:2.42


ADC (PMT # 303)
Mean:-1.08
σ:2.52


ADC (PMT # 304)
Mean:-1.00
σ:2.10


ADC (PMT # 305)
Mean:-1.00
σ:2.45


ADC (PMT # 306)
Mean:-1.10
σ:2.33


ADC (PMT # 307)
Mean:-1.05
σ:2.31


ADC (PMT # 308)
Mean:-1.09
σ:2.41


ADC (PMT # 309)
Mean:-1.06
σ:2.41


ADC (PMT # 310)
Mean:-0.93
σ:2.39


ADC (PMT # 311)
Mean:-1.07
σ:2.38


ADC (PMT # 312)
Mean:-1.04
σ:2.29


ADC (PMT # 313)
Mean:-1.07
σ:2.61


ADC (PMT # 314)
Mean:-0.97
σ:2.57


ADC (PMT # 315)
Mean:-1.07
σ:2.62


ADC (PMT # 316)
Mean:-0.95
σ:2.61


ADC (PMT # 317)
Mean:-6.17
σ:2.72


ADC (PMT # 318)
Mean:-0.74
σ:2.65


ADC (PMT # 319)
Mean:37.41
σ:11.91


hAdcPmt
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300
100
800
600
400
200
0