
ADC (PMT # 0)
Mean:28.78
σ:13.04


ADC (PMT # 1)
Mean:27.32
σ:12.44


ADC (PMT # 2)
Mean:39.40
σ:12.48


ADC (PMT # 3)
Mean:31.13
σ:11.52


ADC (PMT # 4)
Mean:30.77
σ:11.27


ADC (PMT # 5)
Mean:28.64
σ:11.65


ADC (PMT # 6)
Mean:30.87
σ:11.02


ADC (PMT # 7)
Mean:31.17
σ:11.57


ADC (PMT # 8)
Mean:31.98
σ:15.01


ADC (PMT # 9)
Mean:32.97
σ:13.40


ADC (PMT # 10)
Mean:38.15
σ:13.60


ADC (PMT # 11)
Mean:32.02
σ:13.02


ADC (PMT # 12)
Mean:30.42
σ:12.99


ADC (PMT # 13)
Mean:32.16
σ:12.43


ADC (PMT # 14)
Mean:31.57
σ:9.51


ADC (PMT # 15)
Mean:30.16
σ:13.78


ADC (PMT # 16)
Mean:28.06
σ:12.19


ADC (PMT # 17)
Mean:35.23
σ:12.68


ADC (PMT # 18)
Mean:35.75
σ:13.89


ADC (PMT # 19)
Mean:27.41
σ:12.51


ADC (PMT # 20)
Mean:32.24
σ:13.36


ADC (PMT # 21)
Mean:29.24
σ:11.68


ADC (PMT # 22)
Mean:34.39
σ:13.56


ADC (PMT # 23)
Mean:36.50
σ:12.99


ADC (PMT # 24)
Mean:25.39
σ:11.45


ADC (PMT # 25)
Mean:32.30
σ:17.44


ADC (PMT # 26)
Mean:32.87
σ:12.75


ADC (PMT # 27)
Mean:31.12
σ:14.92


ADC (PMT # 28)
Mean:28.65
σ:12.48


ADC (PMT # 29)
Mean:23.10
σ:13.05


ADC (PMT # 30)
Mean:32.05
σ:10.26


ADC (PMT # 31)
Mean:35.71
σ:12.20


ADC (PMT # 32)
Mean:37.88
σ:13.23


ADC (PMT # 33)
Mean:26.57
σ:11.88


ADC (PMT # 34)
Mean:40.80
σ:15.80


ADC (PMT # 35)
Mean:34.85
σ:14.24


ADC (PMT # 36)
Mean:28.07
σ:10.23


ADC (PMT # 37)
Mean:31.17
σ:10.70


ADC (PMT # 38)


ADC (PMT # 39)
Mean:34.04
σ:9.90


ADC (PMT # 40)
Mean:36.85
σ:15.39


ADC (PMT # 41)
Mean:25.38
σ:13.12


ADC (PMT # 42)
Mean:42.57
σ:12.34


ADC (PMT # 43)
Mean:37.18
σ:10.48


ADC (PMT # 44)
Mean:35.25
σ:13.76


ADC (PMT # 45)
Mean:33.03
σ:11.12


ADC (PMT # 46)
Mean:34.39
σ:12.77


ADC (PMT # 47)
Mean:37.00
σ:9.93


ADC (PMT # 48)
Mean:39.76
σ:13.44


ADC (PMT # 49)
Mean:41.10
σ:21.35


ADC (PMT # 50)
Mean:31.25
σ:13.37


ADC (PMT # 51)
Mean:29.79
σ:12.91


ADC (PMT # 52)
Mean:35.48
σ:11.68


ADC (PMT # 53)
Mean:32.77
σ:13.35


ADC (PMT # 54)
Mean:37.61
σ:13.11


ADC (PMT # 55)
Mean:39.22
σ:13.03


ADC (PMT # 56)
Mean:36.51
σ:14.85


ADC (PMT # 57)
Mean:35.22
σ:12.72


ADC (PMT # 58)
Mean:31.09
σ:12.36


ADC (PMT # 59)
Mean:35.26
σ:11.69


ADC (PMT # 60)
Mean:34.46
σ:11.34


ADC (PMT # 61)
Mean:27.28
σ:10.79


ADC (PMT # 62)
Mean:32.01
σ:10.08


ADC (PMT # 63)
Mean:38.46
σ:9.57


ADC (PMT # 64)
Mean:32.64
σ:13.78


ADC (PMT # 65)
Mean:31.62
σ:14.06


ADC (PMT # 66)
Mean:27.79
σ:12.35


ADC (PMT # 67)
Mean:29.70
σ:11.62


ADC (PMT # 68)
Mean:30.04
σ:12.38


ADC (PMT # 69)
Mean:33.04
σ:11.62


ADC (PMT # 70)


ADC (PMT # 71)
Mean:32.81
σ:11.69


ADC (PMT # 72)
Mean:36.12
σ:12.06


ADC (PMT # 73)
Mean:37.16
σ:15.70


ADC (PMT # 74)
Mean:37.84
σ:12.77


ADC (PMT # 75)
Mean:29.59
σ:11.91


ADC (PMT # 76)
Mean:31.01
σ:10.30


ADC (PMT # 77)
Mean:20.86
σ:16.17


ADC (PMT # 78)
Mean:25.48
σ:14.06


ADC (PMT # 79)
Mean:28.14
σ:12.86


ADC (PMT # 80)
Mean:36.23
σ:11.27


ADC (PMT # 81)
Mean:38.37
σ:11.63


ADC (PMT # 82)
Mean:30.49
σ:12.70


ADC (PMT # 83)
Mean:33.81
σ:10.91


ADC (PMT # 84)
Mean:32.85
σ:11.20


ADC (PMT # 85)
Mean:32.89
σ:10.63


ADC (PMT # 86)
Mean:35.85
σ:11.16


ADC (PMT # 87)
Mean:31.65
σ:9.59


ADC (PMT # 88)
Mean:31.92
σ:10.51


ADC (PMT # 89)
Mean:34.43
σ:14.70


ADC (PMT # 90)
Mean:33.21
σ:11.90


ADC (PMT # 91)
Mean:33.64
σ:10.35


ADC (PMT # 92)
Mean:33.50
σ:11.82


ADC (PMT # 93)
Mean:27.74
σ:12.86


ADC (PMT # 94)
Mean:37.33
σ:10.52


ADC (PMT # 95)
Mean:34.94
σ:11.71


ADC (PMT # 96)
Mean:19.23
σ:8.95


ADC (PMT # 97)
Mean:28.63
σ:12.32


ADC (PMT # 98)
Mean:26.76
σ:13.11


ADC (PMT # 99)
Mean:29.36
σ:10.84


ADC (PMT # 100)


ADC (PMT # 101)
Mean:31.52
σ:10.84


ADC (PMT # 102)
Mean:33.97
σ:12.18


ADC (PMT # 103)
Mean:28.63
σ:10.52


ADC (PMT # 104)
Mean:38.20
σ:11.68


ADC (PMT # 105)
Mean:33.87
σ:11.32


ADC (PMT # 106)
Mean:33.62
σ:10.91


ADC (PMT # 107)
Mean:27.66
σ:10.67


ADC (PMT # 108)
Mean:21.24
σ:9.25


ADC (PMT # 109)
Mean:28.31
σ:11.08


ADC (PMT # 110)
Mean:28.82
σ:10.13


ADC (PMT # 111)
Mean:29.88
σ:11.26


ADC (PMT # 112)
Mean:30.98
σ:12.10


ADC (PMT # 113)
Mean:31.95
σ:10.98


ADC (PMT # 114)
Mean:31.21
σ:11.15


ADC (PMT # 115)
Mean:34.18
σ:11.17


ADC (PMT # 116)
Mean:27.72
σ:11.36


ADC (PMT # 117)
Mean:28.01
σ:10.63


ADC (PMT # 118)
Mean:31.62
σ:10.69


ADC (PMT # 119)
Mean:31.06
σ:9.76


ADC (PMT # 120)
Mean:27.26
σ:8.81


ADC (PMT # 121)
Mean:27.53
σ:11.57


ADC (PMT # 122)
Mean:34.33
σ:11.69


ADC (PMT # 123)
Mean:34.20
σ:8.96


ADC (PMT # 124)
Mean:33.03
σ:10.62


ADC (PMT # 125)
Mean:25.55
σ:10.91


ADC (PMT # 126)
Mean:30.31
σ:11.53


ADC (PMT # 127)
Mean:27.84
σ:11.20


ADC (PMT # 128)
Mean:28.56
σ:10.36


ADC (PMT # 129)
Mean:27.34
σ:10.24


ADC (PMT # 130)
Mean:31.71
σ:11.16


ADC (PMT # 131)
Mean:31.21
σ:11.55


ADC (PMT # 132)
Mean:30.85
σ:9.12


ADC (PMT # 133)
Mean:25.43
σ:10.09


ADC (PMT # 134)
Mean:34.78
σ:11.67


ADC (PMT # 135)
Mean:35.10
σ:12.53


ADC (PMT # 136)
Mean:28.38
σ:10.94


ADC (PMT # 137)


ADC (PMT # 138)
Mean:33.18
σ:10.50


ADC (PMT # 139)
Mean:30.97
σ:10.70


ADC (PMT # 140)
Mean:32.10
σ:11.65


ADC (PMT # 141)


ADC (PMT # 142)
Mean:36.20
σ:12.26


ADC (PMT # 143)
Mean:32.60
σ:11.69


ADC (PMT # 144)
Mean:25.74
σ:10.23


ADC (PMT # 145)
Mean:24.34
σ:9.97


ADC (PMT # 146)
Mean:28.59
σ:9.92


ADC (PMT # 147)
Mean:28.06
σ:11.09


ADC (PMT # 148)
Mean:31.27
σ:10.79


ADC (PMT # 149)
Mean:27.02
σ:11.61


ADC (PMT # 150)
Mean:34.43
σ:11.75


ADC (PMT # 151)
Mean:33.31
σ:12.58


ADC (PMT # 152)
Mean:30.14
σ:11.46


ADC (PMT # 153)
Mean:29.57
σ:11.55


ADC (PMT # 154)
Mean:27.58
σ:11.34


ADC (PMT # 155)
Mean:33.03
σ:12.30


ADC (PMT # 156)
Mean:28.20
σ:11.36


ADC (PMT # 157)
Mean:22.56
σ:11.03


ADC (PMT # 158)
Mean:32.13
σ:10.85


ADC (PMT # 159)
Mean:29.55
σ:11.32


ADC (PMT # 160)
Mean:-0.64
σ:1.88


ADC (PMT # 161)
Mean:-0.75
σ:1.94


ADC (PMT # 162)
Mean:-0.23
σ:1.92


ADC (PMT # 163)
Mean:-0.17
σ:1.97


ADC (PMT # 164)
Mean:-0.91
σ:1.86


ADC (PMT # 165)
Mean:-0.90
σ:2.00


ADC (PMT # 166)
Mean:-0.40
σ:1.87


ADC (PMT # 167)
Mean:-0.25
σ:1.96


ADC (PMT # 168)
Mean:-0.88
σ:1.87


ADC (PMT # 169)
Mean:-0.91
σ:1.91


ADC (PMT # 170)
Mean:-0.36
σ:1.88


ADC (PMT # 171)
Mean:-0.27
σ:1.94


ADC (PMT # 172)
Mean:-0.94
σ:1.97


ADC (PMT # 173)
Mean:-0.91
σ:1.96


ADC (PMT # 174)
Mean:-0.37
σ:2.01


ADC (PMT # 175)
Mean:-0.33
σ:1.98


ADC (PMT # 176)
Mean:-0.88
σ:1.84


ADC (PMT # 177)
Mean:-0.73
σ:1.97


ADC (PMT # 178)
Mean:-0.34
σ:1.96


ADC (PMT # 179)
Mean:-0.49
σ:1.97


ADC (PMT # 180)
Mean:-0.88
σ:1.90


ADC (PMT # 181)
Mean:-0.83
σ:1.94


ADC (PMT # 182)
Mean:-0.17
σ:1.97


ADC (PMT # 183)
Mean:-0.44
σ:1.99


ADC (PMT # 184)
Mean:-0.90
σ:1.88


ADC (PMT # 185)
Mean:-0.90
σ:2.17


ADC (PMT # 186)
Mean:-0.44
σ:1.95


ADC (PMT # 187)
Mean:-0.56
σ:2.00


ADC (PMT # 188)
Mean:-0.91
σ:2.03


ADC (PMT # 189)
Mean:-5.93
σ:2.24


ADC (PMT # 190)
Mean:-0.32
σ:2.00


ADC (PMT # 191)
Mean:-0.57
σ:2.07


ADC (PMT # 192)
Mean:-1.06
σ:2.08


ADC (PMT # 193)
Mean:-1.39
σ:2.22


ADC (PMT # 194)
Mean:-0.76
σ:2.15


ADC (PMT # 195)
Mean:-1.01
σ:2.12


ADC (PMT # 196)
Mean:-0.98
σ:2.16


ADC (PMT # 197)
Mean:-1.04
σ:2.14


ADC (PMT # 198)
Mean:-0.76
σ:2.13


ADC (PMT # 199)
Mean:-1.08
σ:2.16


ADC (PMT # 200)
Mean:-1.03
σ:1.96


ADC (PMT # 201)
Mean:-1.27
σ:2.01


ADC (PMT # 202)
Mean:-1.77
σ:1.98


ADC (PMT # 203)
Mean:-1.37
σ:2.04


ADC (PMT # 204)
Mean:-1.20
σ:2.02


ADC (PMT # 205)
Mean:-0.91
σ:1.91


ADC (PMT # 206)
Mean:-0.77
σ:1.99


ADC (PMT # 207)
Mean:-1.08
σ:2.01


ADC (PMT # 208)
Mean:-1.08
σ:1.90


ADC (PMT # 209)
Mean:-0.93
σ:2.01


ADC (PMT # 210)
Mean:-1.19
σ:2.01


ADC (PMT # 211)
Mean:-1.29
σ:2.08


ADC (PMT # 212)
Mean:-0.85
σ:2.02


ADC (PMT # 213)
Mean:-0.94
σ:1.94


ADC (PMT # 214)
Mean:-1.18
σ:2.00


ADC (PMT # 215)
Mean:-0.92
σ:2.06


ADC (PMT # 216)
Mean:-1.24
σ:2.00


ADC (PMT # 217)
Mean:-0.97
σ:2.02


ADC (PMT # 218)
Mean:-0.92
σ:1.95


ADC (PMT # 219)
Mean:-0.78
σ:1.99


ADC (PMT # 220)
Mean:-1.00
σ:2.02


ADC (PMT # 221)
Mean:-5.25
σ:2.26


ADC (PMT # 222)
Mean:-1.65
σ:2.08


ADC (PMT # 223)
Mean:-1.10
σ:2.04


ADC (PMT # 224)
Mean:-1.20
σ:2.08


ADC (PMT # 225)
Mean:-0.91
σ:2.00


ADC (PMT # 226)
Mean:-0.97
σ:1.90


ADC (PMT # 227)
Mean:-0.93
σ:1.97


ADC (PMT # 228)
Mean:-1.03
σ:1.98


ADC (PMT # 229)
Mean:-0.99
σ:2.00


ADC (PMT # 230)
Mean:-0.79
σ:1.95


ADC (PMT # 231)
Mean:-0.98
σ:2.00


ADC (PMT # 232)
Mean:-1.54
σ:2.27


ADC (PMT # 233)
Mean:-0.86
σ:2.01


ADC (PMT # 234)
Mean:-0.85
σ:2.17


ADC (PMT # 235)
Mean:-0.92
σ:2.08


ADC (PMT # 236)
Mean:-0.85
σ:2.09


ADC (PMT # 237)
Mean:-0.93
σ:2.01


ADC (PMT # 238)
Mean:-0.88
σ:2.08


ADC (PMT # 239)
Mean:-0.96
σ:2.22


ADC (PMT # 240)
Mean:-0.97
σ:2.00


ADC (PMT # 241)
Mean:-0.91
σ:2.10


ADC (PMT # 242)
Mean:-0.89
σ:2.02


ADC (PMT # 243)
Mean:-0.94
σ:2.15


ADC (PMT # 244)
Mean:-1.22
σ:2.09


ADC (PMT # 245)
Mean:-0.98
σ:2.11


ADC (PMT # 246)
Mean:-0.88
σ:2.09


ADC (PMT # 247)
Mean:-0.88
σ:2.16


ADC (PMT # 248)
Mean:-0.95
σ:1.96


ADC (PMT # 249)
Mean:-0.91
σ:2.09


ADC (PMT # 250)
Mean:-1.24
σ:2.07


ADC (PMT # 251)
Mean:-1.13
σ:2.09


ADC (PMT # 252)
Mean:-0.93
σ:2.08


ADC (PMT # 253)
Mean:-5.31
σ:2.27


ADC (PMT # 254)
Mean:-1.01
σ:2.08


ADC (PMT # 255)
Mean:-1.21
σ:2.17


ADC (PMT # 256)
Mean:-0.81
σ:1.95


ADC (PMT # 257)
Mean:-0.89
σ:2.05


ADC (PMT # 258)
Mean:-0.73
σ:2.07


ADC (PMT # 259)
Mean:-0.92
σ:2.04


ADC (PMT # 260)
Mean:-0.90
σ:2.06


ADC (PMT # 261)
Mean:-0.59
σ:2.02


ADC (PMT # 262)
Mean:-0.82
σ:2.10


ADC (PMT # 263)
Mean:-0.77
σ:2.08


ADC (PMT # 264)
Mean:-0.74
σ:1.90


ADC (PMT # 265)
Mean:-0.73
σ:2.06


ADC (PMT # 266)
Mean:-0.66
σ:2.00


ADC (PMT # 267)
Mean:-0.56
σ:2.07


ADC (PMT # 268)
Mean:-0.61
σ:2.09


ADC (PMT # 269)
Mean:-0.46
σ:2.04


ADC (PMT # 270)
Mean:-0.46
σ:2.04


ADC (PMT # 271)
Mean:-0.96
σ:2.39


ADC (PMT # 272)
Mean:-0.86
σ:2.13


ADC (PMT # 273)
Mean:-0.85
σ:2.22


ADC (PMT # 274)
Mean:-0.63
σ:2.04


ADC (PMT # 275)
Mean:-0.53
σ:2.06


ADC (PMT # 276)
Mean:-0.67
σ:2.03


ADC (PMT # 277)
Mean:-0.65
σ:2.00


ADC (PMT # 278)
Mean:-0.39
σ:1.99


ADC (PMT # 279)
Mean:-0.45
σ:2.03


ADC (PMT # 280)
Mean:-0.71
σ:1.95


ADC (PMT # 281)
Mean:-0.26
σ:2.00


ADC (PMT # 282)
Mean:-0.37
σ:2.00


ADC (PMT # 283)
Mean:-0.94
σ:2.03


ADC (PMT # 284)
Mean:-0.64
σ:1.97


ADC (PMT # 285)
Mean:-8.28
σ:2.23


ADC (PMT # 286)
Mean:-0.51
σ:1.96


ADC (PMT # 287)
Mean:-0.58
σ:2.06


ADC (PMT # 288)
Mean:-1.17
σ:2.21


ADC (PMT # 289)
Mean:-1.19
σ:2.30


ADC (PMT # 290)
Mean:-1.06
σ:2.31


ADC (PMT # 291)
Mean:-0.99
σ:2.27


ADC (PMT # 292)
Mean:-1.23
σ:2.25


ADC (PMT # 293)
Mean:-1.01
σ:2.34


ADC (PMT # 294)
Mean:-1.12
σ:2.26


ADC (PMT # 295)
Mean:-1.18
σ:2.30


ADC (PMT # 296)
Mean:-1.10
σ:2.22


ADC (PMT # 297)
Mean:-1.18
σ:2.37


ADC (PMT # 298)
Mean:-1.14
σ:2.43


ADC (PMT # 299)
Mean:-1.23
σ:2.44


ADC (PMT # 300)
Mean:-1.06
σ:2.42


ADC (PMT # 301)
Mean:-1.14
σ:2.50


ADC (PMT # 302)
Mean:-1.13
σ:2.36


ADC (PMT # 303)
Mean:-1.14
σ:2.52


ADC (PMT # 304)
Mean:-1.04
σ:2.13


ADC (PMT # 305)
Mean:-1.13
σ:2.41


ADC (PMT # 306)
Mean:-1.15
σ:2.35


ADC (PMT # 307)
Mean:-1.16
σ:2.29


ADC (PMT # 308)
Mean:-1.13
σ:2.42


ADC (PMT # 309)
Mean:-1.15
σ:2.42


ADC (PMT # 310)
Mean:-1.06
σ:2.36


ADC (PMT # 311)
Mean:-1.10
σ:2.38


ADC (PMT # 312)
Mean:-1.09
σ:2.32


ADC (PMT # 313)
Mean:-1.18
σ:2.58


ADC (PMT # 314)
Mean:-1.10
σ:2.54


ADC (PMT # 315)
Mean:-1.19
σ:2.60


ADC (PMT # 316)
Mean:-1.11
σ:2.56


ADC (PMT # 317)
Mean:-6.26
σ:2.76


ADC (PMT # 318)
Mean:-0.85
σ:2.64


ADC (PMT # 319)
Mean:-1.15
σ:2.68


hAdcPmt
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300
100
800
600
400
200
0