

C:\calibration\pcb\fpowerk.pcb (Silkscreen, Top layer, Bottom layer)